

HELSINGIN KANTAKAUPUNGIN RAKENNUSKULTTUURI

KAIVOPUISTON KAUPUNGINOSAN INVENTOINTI

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA 1/2002

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA 1/2002

Carina Jaatinen
Hanna Nevanlinna
Tommi Lindh
Hannu Lunkka
Frans Lybeck

HELSINGIN KANTAKAUPUNGIN RAKENNUSKULTTUURI

KAIVOPUISTON KAUPUNGINOSAN INVENTOINTI

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
2002

SISÄLTÖ

ESIPUHE 4
SISÄLTÖ 5
KAIVOPUISTON ASEMAKAAVOITTAMISEN JA RAKENTAMISEN HISTORIAA 7
1. LUONNONOLOT 7
2. KAUPUNGINOSAN YLEISTÄ HISTORIAA 8
3. ASEMAKAAVOITUKSEN HISTORIAA 10
4. RAKENTAMISEN HISTORIAA 11
Kaivopuiston huvila-alueen rakentuminen 11
Rakentamisen alkuvaiheet 11
Täydennysrakentaminen 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 11
Täydennysrakentaminen 1910- ja 1920-luvuilla 11
1930-luku 12
Toisen maailmansodan jälkeinen aika 12
5. SUOJELUTILANNE 13
LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 14
Painamattomat lähteet 14
Painetut lähteet ja kirjallisuus 14
LIITTEET 16
Liite 1. Teemakartat 16
Liite 2. Kohdekortit 17
Liite 3. Kohdeluettelo 18
Liite 4. Arvotusluettelo 19

KAIVOPUISTON ASEMAKAAVOITTAMISEN JA RAKENTAMISEN HISTORIAA

1. LUONNONOLOT

Nykyisen Kaivopuiston alue oli alkujaan tyypillistä Suomenlahden kallioista ranta- ja saaristoluontoa. Aluetta halkovien korkeiden kallioselänteiden huiput olivat paljaita ja notkelmien kosteikot soistuneita lepikkoja. Niukasti puita kasvavan, meren sileäksi hiomien rantakallioiden ympäröimän Helsingin eteläisimmän niemen yleisilme oli avara. Carl P. Hagströmin mittauksen (1776–1777) mukaan alue oli "hyvin kallioista pienin mitättömin laaksoin, joissa kasvaa pieniä leppiä, kuusia ja katajapensaita".[1]

Kaivopuiston korkein kohta on Myllytien kääntöpaikka (yli 20 m). Matalimmat rakennetut kohdat ovat lähellä vesirajaa. Kaivopuiston pinnanmuodostuksesta, geologiasta ja kasvillisuudesta on lisää tietoa Kaivopuiston asemakaavan muutoksen aineistossa (3130, 1996–1997) ja Ismo Häkkisen diplomityössä.

1 Kaivopuisto 1996, s. 5.

puistoa uudistettiin radikaalisti kaupunginpuutarhuri Svante Olssonin suunnitelmien mukaisesti. Tämän vuosisadan merkittävin puiston ilmiasuun vaikuttanut muutos on ollut 1930-luvun lopulla tapahtunut Ehrenströmintien rakentaminen, joka katkaisi yhteyden puistosta merelle. Sittemmin on myös Kaivopuiston lounaisosassa sijainneet huvilat purettu ja niiden tontit palautettu osaksi puistoa.

Rahoitusvaikeuksista kärsinyt kylpylä-yhtiö päätti 1830-luvun lopulla vuokrata kylpylävieraille tontteja huvilarakentamista varten. Ensimmäiset seitsemäntoista tonttia lohkottiin Itäisestä Kaivopuistosta 1838. Kylpylä-yhtiö sääteli rakentamista ja maankäyttöä tonttialueella tiukasti. Huvilat oli rakennettava yhtiön hyväksymien piirustuksien mukaan, ja ulkorakennuksia sai rakentaa vain erikoisluvalla niille osoitetuille paikoille. Tonteilla oli tehtävä vaadittavat maanparannustyöt puu-, pensas- ja kukkaistutuksia varten; hyötykasvien kasvattaminen oli kokonaan kielletty. Huviloista oli kesäkaudella vuokrattava vähintään 2/3 kylpylävieraille, ja kylpylä-yhtiö pidätti itsellään oikeuden valita vieraat.[7]

Häkkisen diplomityössä ja Kaivopuiston asemakaavan muutosselostuksessa on kaivopuiston myöhemmästä historiasta ja nykypäivästä lisätietoja.

1 Helsingin kadunnimet 1992, s.106.
2 Aminoff-Pesonen 1992, s. 33.
3 Heikel 1919, s. 22.–23.
4 Heikel 1919, s. 24–25.
5 Heikel 1919, s. 30–31.
6 Heikel 1919, s. 26–27.
7 Heikel 1919, s. 44–47.

4. RAKENTAMISEN HISTORIAA

Kaivopuiston rakentamisessa on viisi selkeää periodia.

Rakentamisen alkuvaiheet

Ensimmäisessä vaiheessa 1838–1851 Heikel mainitsee alueelle rakennetun kahdeksan huvilaa. Näistä on meidän päiviimme asti säilynyt kaksi, yhtiön Kaivohuoneen tuntumaan rakennuttama Villa Kleineh (Itäinen Puistotie 7, C. A. Edelfelt 1838–1839) sekä Ernst B. Lohrmannin suunnittelema Villa Kalliolinna (Kalliolinnantie 12), joka rakennettiin vuosina 1842–1844. (Itäinen Puistotie 7) Huviloista kuusi purettiin 1900-luvun alkupuolella.

Muita 1800-luvun alkupuolelta säilyneitä rakennuksia Kaivopuistossa ovat itse Kaivohuone (IK 1838) ja yksi Ryssänsaaren asuinrakennuksista (tuntematon suunnittelija 1850).

1800-luvun loppupuolella huviloiden rakentaminen jatkui myös Läntisen Kaivopuiston puolella. Näistä huviloista on vielä jäljellä Läntisen Kaivopuiston kaksi huvilaa (H. Neuman 1867 ja C. H. Nummelin 1880), Itäisen Puistotie 8:n kaksi huvilaa (E. Sundius 1869 ja Th. Decker 1883), Cygnaeuksen huvila ja piharakennus (F. Mieritz 1870), nykyinen Mannerheim-museo (A. Boman 1874), Katajanokanluodon kaksi rakennusta (tt 1876 ja 1883), Nyländska jaktklubben (1860) ja Itäinen Puistotie 2 (Seb. Gripenberg 1883).

Täydennysrakentaminen 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä

Viime vuosisadan alussa rakennettiin Luodolle, Kaivopuiston eteen ravintola Klippan (Lars Sonck 1901, piharakennus 1908). Nykyisen Espanjan suurlähetystön pihalla (Mylytie 5) sijaitsee nykyinen talonmiehen asunto, joka on tontilla olleen puretun huvilan piharakennus vuodelta 1908. Itäinen Puistotie 11:ssä (Gustaf Estlander 1907) oli ensimmäinen ja tavallaan viimeinen kaupunkimaisesti rakennettu kortteli Kaivopuistossa.

Täydennysrakentaminen 1910- ja 1920-luvuilla

Ensimmäinen 1910-luvulla suunniteltu rakennus Kaivopuistossa on nykyisen Amerikan suurlähetystön tontille vuonna 1914 rakennettu asuinkerrostalo, jonka W. G. Palmqvist ja Knut Wasastierna suunnittelivat. Jarl Eklund suunnitteli 1910-luvulla kaksi huvilaa Itäiselle Puistotielle. Nro 13 nykyinen Ranskan suurlähetystö valmistui vuonna 1916 ja nro 15, nykyiset Englannin suurlähetystön kaksi rakennusta, valmistuivat 1917. Villa Keirkner (Eliel Saarinen 1918) edusti vielä huvilamaista rakentamista. Kymmenluvun rakennukset ovat kokeneet melko rajuakin muuntelua. Ranskan lähetystön ja Pamqvistin talon nykyinen asu ovat 1940-luvun lopulta.

Kaksikymmenluvulla rakennettiin tähtitorni (Martti Välikangas 1926), Blåklintenin rakennusryhmä (Valter Jung 1926–1928), Saksan myöhemmin Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän lähetystön käytössä ollut rakennus Kalliolinnantie 1 (Schäfer 1927), Sigurd Frosteruksen suunnittelema Siltatie 2 ja Itäinen Puistotie 8:n piharakennus (Jarl Eklund

5. SUOJELUTILANNE

Kaivopuistossa on asemakaavalla suojeltuja rakennuksia yhteensä 18 kappaletta. Rakennussuojelulailla on Kaivopuistossa suojeltu kaksi rakennusta.

Liitekarttaan 3 on merkitty suojellut kohteet Kaivopuistossa. Karttaan on merkitty asemakaavan numero ja suojelumerkintä. Suojelumääräys löytyy kunkin kohteen kohdekortista. Sijaintitunnuksen perusteella voi kohdeluettelosta (liite 3) tarkistaa kyseisen kohteen yksityiskohtaisemmat tiedot ja sanallisen suojelumääräyksen.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kaavallinen rakennussuojelu on Kaivopuistossa ollut melko sattumanvaraista. Tärkeimmät suojelumääräystä vailla olevat kohteet käyvät ilmi liitteen 4 arvotusluettelosta, johon on merkitty sekä arvotusmerkintä että nykyiset suojelumerkinnät.

Liite 2. Kohdekortit

Seuraaviin kohdekortteihin on koottu rekisteri-, arkisto- ja maastotiedot kaikista Kaivopuiston 84:stä rakennuksesta.

Liite 4. Arvotusluettelo

Ensimmäiset neljä saraketta ovat samat kuin Kohdeluettelossa.

Viides sarake sisältää arvomerkinnän A, H ja/tai Y tai niiden yhdistelmiä.

Kuudes sarake sisältää arvoluokan 1–3.

Viimeinen sarake kertoo kaavasuojelutilanteen inventointihetkellä. Sulkeisiin on merkitty asemakaavan numero.

Arvotusluettelo on toteutettu Access 2000 -ohjelmalla. Luettelo löytyy tietokannan Kaivopuisto 1997-2001.mdb kohdasta raportti: Arvotusluettelo.



Kaivopuiston rakennuskulttuuri-inventointi 1997–2001
Lindh Envision Oy

31.12.2001
suojellut rakennukset 1:3000



Kaivopuiston rakennuskulttuuri-inventointi 1997–2001
Lindh Envision Oy

31.12.2001
rakennusten käyttötarkoitukset 1:3000



Kaivopuiston rakennuskulttuuri-inventointi 1997–2001
Lindh Envision Oy

31.12.2001
rakennusten suunnitteluvuodet 1:3000

HELSINKI CITY MUSEUM
HELSINGFORS STADS MUSEUM
HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0000 0 0

Osoite:

Omistaja:

Kerrosluku mp/ma: mp / ma

Kohdetyyppi:

Käyttöönottovuosi:

ARKISTOTIEDOT

Kohde:

Suunnitteluvuosi:

Suunnittelija(t):

Alkup. käyttö:

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm:

Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Runkorakenne:

Sijainti tontilla:

Rakennuksen muoto:

Maapohja:

Julkisivumateriaali:

Puusto ja kasvit:

Pintakuvio/värit:

Liikennealueet:

Ulko-ovityypit:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Ovimateriaalit/värit:

Luiskat:

Ikkunajako:

Tukimuurit ja katokset:

Ikkunamat./värit:

Saasteet:

Ikkunapellitykset:

Muut havainnot:

Kattomuoto/kate:

Perustus/sokkeli:

Katemateriaali/värit:

Pintakuvio/väri:

Porrashuoneet:

Vauriot/kosteus:

Muut julk. sisätilat:

Kyltit:

Maastotäyttäjä:

Haastatellut henkilöt:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0199 6 3

Osoite: MYLLYTIE 3

Omistaja: ASUNTO OY KAIVOPUISTONRINNE

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1980

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Kaivopuistonrinne

Suunnitteluvuosi: 1978

Suunnittelija(t): Arkkitehti Kalevi Hietanen
Arkkitehtitoimisto Hietanen

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet: Julkisivutiili: Korian naava, väri: vaalea okra.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Betoniseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Myllytien kadunvarren rakennus

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Kadunsuuntainen rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Asfalttia ja pesubetonilaattaa

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Graniittitukimuureja, jätekatos: metalli/puu rusk.

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Teräsaita, harmaa

Perustus/sokkeli: Betoni Lasitettu klinkkeri

Pintakuvio/väri: Sileä Ruskea

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betoniseinä

Rakennuksen muoto: Kaksi kytkettyä laatikkomaista massaa

Julkisivumateriaali: Tiili

Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu Keltainen

Ulko-ovityypit: Lasi- ja umpiovia

Ovimateriaalit/värit: Alumiini, lasi Ruskea

Ikkunajako: 1- ja 2-ruutuisia, tuuletusikkuna

Ikkunamat./värit: Puu Ruskea

Ikkunapellitykset: Ruskeaa teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Tasa Ei inventoitu

Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Porrashuoneet: Rakennusten välissä huolellisesti detaljoitu suuri aula

Muut julk. sisätilat: Ei havaittu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 18.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä:	9
Kortteli/Tontti/Rno:	0199 8 2
Osoite:	ITÄINEN PUISTOTIE 4
Omistaja:	KIINTEISTÖ OY ITÄINEN PUISTOTIE 4
Kerrosluku mp/ma:	4 mp / 3 ma
Kohdetyyppi:	39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi:	1995

ARKISTOTIEDOT

Kohde:	Il Palazzo dell' Ambasciata				
Suunnitteluvuosi:	1994				
Suunnittelija(t):	Arkkitehti Benito Casagrande A. Paukio				
Alkup. käyttö:	Asuinkerrostalo				
Muutokset:					
Historia:			*Erityispiirteet:*		
Täyttäjä, pvm:	Carina Jaatinen ja Tommi Lindh	30.7.1997	*Perustus/runko:*	Betoni	Betoniseinä ja -pilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Ei sopeudu ympäristöönsä		*Runkorakenne:*	Betoniseinä ja -pilari	
Sijainti tontilla:	Täyttää lähes koko tontin		*Rakennuksen muoto:*	Kaksi kytkettyä kaarikattoista massaa	
Maapohja:	Loiva rinne		*Julkisivumateriaali:*	Rappaus	
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja pensaita		*Pintakuvio/värit:*	Ruiskupinta	Vaalea beige
Liikennealueet:	Punainen betonikivi		*Ulko-ovityypit:*	Alumiini-lasiovia	
Reunakivet ja pintavesikourut:	Betoniharkko		*Ovimateriaalit/värit:*	Alumiini, lasi	Valkoinen
Luiskat:	Punainen betonikivi		*Ikkunajako:*	1- ja 2-ruutuisia	
Tukimuurit ja katokset:	Betonitukimuureja		*Ikkunamat./värit:*	Alumiini	Valkoinen
Saasteet:	Ei havaittu		*Ikkunapellitykset:*	Valkoista teräspeltiä	
Muut havainnot:	Vaikuttaa asuinkerrostalolta		*Kattomuoto/kate:*	Kaari	Konesaumattu
Perustus/sokkeli:	Betoni	Betoniharkko, kapea marmoriraita	*Katemateriaali/värit:*	Pelti	Valkoinen
Pintakuvio/väri:	Sileä	Harmaa, valkoinen	*Porrashuoneet:*	Ei inventoitu	
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu	
Kyltit:	Suurlähetystöjen nimikilvet		*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL	
Haastatellut henkilöt:	Ei ole		*Päivämäärä:*	30.12.2001	

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0199 10 1

Osoite: MYLLYTIE 5

Omistaja: ESPANJAN VALTIO

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 11 1-ASUNNON TALO

Käyttöönottovuosi: 1955

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Espanjan suurlähettilään asunto

Suunnitteluvuosi: 1954

Suunnittelija(t): Arkkitehti Aarne Ervi

sr-2 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Rakennuksessa ei saa tehdä sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Alkup. käyttö: Villa Himberg

Muutokset: Terassille kaksi huonetta ja kylpyhuone, kattomuutos negatiiviseksi harjaksi (Aarne Ervi 1961). Ikkunamuutoksia 2 kerroksessa (A. E., L Löfgren 1969). Uusi kalteva sisäänkäyntikatos, tukimuuria on korotettu ja se on päällystetty liuskekivellä (Benito Casagrande 1992).

Historia:

Erityispiirteet: Julkisivuissa vihreä keraaminen laatta. Kate kuparia.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Teräspilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Korkean terässäleaidan ympäröimä

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Lehtipuita, pensaita ja lehtikuusi

Liikennealueet: Asfalttia ja betonikiveä

Reunakivet ja pintavesikourut: Betoni, liuskekivi muurattuna

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Sisäänkäyntikatos ruskeaa terästä ja lautaa (alakatto)

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei pääsyä tontille

Perustus/sokkeli: Betoni Pesubetonilaatta

Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Suurlähettilään nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Teräspilari

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö

Julkisivumateriaali: Postimerkkilaatta

Pintakuvio/värit: Elementti Vihreä

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia, puupaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu, valkoinen

Ikkunajako: Ks. kuvat

Ikkunamat./värit: Puu Lakattu

Ikkunapellitykset: Mustaa teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Tasa, sisäänvedetty ullakkokerros Ei inventoitu

Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 18.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 10 2
Osoite: MYLLYTIE 5
Omistaja: ESPANJAN VALTIO
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 11 1-ASUNNON TALO
Käyttöönottovuosi: 1961

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Talonmiehen asunto
Suunnitteluvuosi: 1908
Suunnittelija(t): Arkkitehti Fr. Liisek tai Lüsok?
Valtteri Teerikangas
Alkup. käyttö: Uthus
Muutokset: Käymälä varastohuoneiksi (Valtteri Teerikangas 1948). Kunnostus (Aarne Ervi 1954). Muutos asunnoksi (Aarne Ervi 1961).
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Jäänyt rakennusten ja muurien väliin piiloon
Sijainti tontilla: Tontin kulmassa, muurin vieressä
Maapohja: Loiva rinne
Puusto ja kasvit: Lehtipuita
Liikennealueet: Ei invenoitu
Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu
Luiskat: Ei ole
Tukimuurit ja katokset: Ei ole
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Ei pääsyä tontille
Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi, rappaus
Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri
Rakennuksen muoto: L-mallinen
Julkisivumateriaali: Rappaus, tiili
Pintakuvio/värit: Sileä Punainen
Ulko-ovityypit: Kaariovi, puuovi
Ovimateriaalit/värit: Puu Tumman punainen
Ikkunajako: 3-ruutuisia (2 ylhäällä + 1 alhaalla)
Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen
Ikkunapellitykset: Mustaa teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Jyrkkä harja, pulpetti Konesaumattu
Katemateriaali/värit: Pelti Musta
Porrashuoneet: Ei ole
Muut julk. sisätilat: Ei havaittu
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 10 3
Osoite: MYLLYTIE 5
Omistaja: ESPANJAN VALTIO
Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 329 MUU YKSITYINEN TOIMISTO- TAI HALLINTORAKENNUS, PANKKI, VAKUUTUSLAITOS
Käyttöönottovuosi: 1991

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Espanjan suurlähetystö
Suunnitteluvuosi: 1989
Suunnittelija(t): Arkkitehti Fernandez Alba Fernandez
Alba Arquitectos
Alkup. käyttö: Espanjan suurlähetystö
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet: Julkisivuissa: vakoista marmoria, vaaleaa poltettua tiiltä, harmaata graniittia ja betonia. Kuparikate.
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko: Betoni Betoniseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Rakennus tungettu tontille väkivalloin
Sijainti tontilla: Tontin rajassa ja lähes Ervissä kiinni
Maapohja: Rinne
Puusto ja kasvit: Lehtipuita, pensaita ja lehtikuusi
Liikennealueet: Asfalttia ja betonikiveä
Reunakivet ja pintavesikourut: Betoni, liuskekivi muurattuna
Luiskat: Asfalttia
Tukimuurit ja katokset: Ei ole
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Ei pääsyä tontille
Perustus/sokkeli: Betoni, luonnonkivi Betoni, luonnonkivi
Pintakuvio/väri: Sileä, lohkottu Harmaa, musta
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Suurlähetystön nimikilpi
Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään, mutta esti pääsyn
Runkorakenne: Betoniseinä
Rakennuksen muoto: Monimuotoinen, epämääräisiä kulmia
Julkisivumateriaali: Tiili, luonnonkivilaatta
Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu Keltainen, vaaleanharmaa
Ulko-ovityypit: Lukuisia eri tyyppejä
Ovimateriaalit/värit: Pronssi Ruskea
Ikkunajako: 2-jako (ks. Kuvat)
Ikkunamat./värit: Alumiini Ruskea
Ikkunapellitykset: Ruskeaa teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Tasa, aalto, kattoterassi Ei inventoitu
Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu
Porrashuoneet: Ei inventoitu
Muut julk. sisätilat: Ei havaittu
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Arkkitehti-lehti
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0199 11 1

Osoite: KALLIOLINNANTIE 4

Omistaja: JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 219 MUU TERVEYDENHOITORAKENNUS, TERVEYS- JA MIELENTERVEYSASEMA, ELÄINSAIRAALA, PIENELÄINKLINIKKA, LABORA

Käyttöönottovuosi: 1929

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Wihurin tutkimuslaitos ent. Salus sairaal

Suunnitteluvuosi: 1928

Suunnittelija(t): Arkkitehti Kerttu Rytkönen

Alkup. käyttö: Yksityissairaala "Salus"

Muutokset: Parvekkeet uusittu, uusia IV-säleikköjä, katolta poistettu piippuja (Jaakko Paatela 1976-1977). Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kiinteistö Kalliolinnantie 4, uusi jäteaitaus (Heikki Suvitie, Heikki Hakala 1994).

Historia: Salus sairaala, nykyisin Wihurin tutkimuslaitoksen, Suomen meripelastusseura ry:n ja Sepelvaltimotaudin ehkäisyprojektin käytössä.

Erityispiirteet: Suunnittelija kuopiolainen arkkitehti Kerttu Rytkönen.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kalliolinnantien katutilaa muodostava rakennus

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Nupukivi, asfaltti

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Nupukivi

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivitukimuureja

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni, luonnonkivi Graniitti

Pintakuvio/väri: Ristipäähakattu Punainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Basilikamainen kattolanterniini, pervekkeita, erkkeri, päädyissä koko talon

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Sileä Keltainen

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu

Ikkunajako: 8-ruutuinen

Ikkunamat./värit: Puu Harmaa

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Harja, kattolyhty (klerestorio) Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Harmaa

Porrashuoneet: Säilyneitä yksityiskohtia mm. hissi ja kattokasetointi (ks. kuvat)

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 11 9002
Osoite:
Omistaja:
Kerrosluku mp/ma: mp / ma
Kohdetyyppi:
Käyttöönottovuosi:

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Muuntamo
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö: Muuntamo
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Entisen Salus-sairaalan pihalla		*Runkorakenne:*	Tiilimuuri	
Sijainti tontilla:	Tontin kulmassa		*Rakennuksen muoto:*	Suorakaide	
Maapohja:	Tasainen		*Julkisivumateriaali:*	Tiili	
Puusto ja kasvit:	Ei ole		*Pintakuvio/värit:*	Puhtaaksimuurattu	Punainen
Liikennealueet:	Ei invenoitu		*Ulko-ovityypit:*	Teräsovi	
Reunakivet ja pintavesikourut:	Ei ole		*Ovimateriaalit/värit:*	Teräs	Harmaa
Luiskat:	Ei ole		*Ikkunajako:*	Ei ikkunoita	
Tukimuurit ja katokset:	Ei ole		*Ikkunamat./värit:*	Ei ole	Ei ole
Saasteet:	Ei havaittu		*Ikkunapellitykset:*	Ei ole	
Muut havainnot:	Ei		*Kattomuoto/kate:*	Pulpetti	Konesaumattu
Perustus/sokkeli:	Betoni	Betoni	*Katemateriaali/värit:*	Pelti	Harmaa
Pintakuvio/väri:	Sileä	Harmaa	*Porrashuoneet:*	Ei ole	
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei ole	
Kyltit:	Ei ole		*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL	
Haastatellut henkilöt:	Ei ole		*Päivämäärä:*	27.12.2001	

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0199 15 1

Osoite: KALLIOLINNANTIE 10

Omistaja: ASUNTO OY HENRIKSBORG BOSTADS AB

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)

Käyttöönottovuosi: 1949

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Henriksborg Bost. Ab

Suunnitteluvuosi: 1947

Suunnittelija(t): Arkkitehti Ole Gripenberg

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Ikkunat vaihdettu (Fenestra Oy 1995).

Historia:

Erityispiirteet: Siporexia julkisivuissa. Porrashuoneessa ylävalolapeikkuna katolla. Tiilikatto. Sokkelissa mustat terastilaatat. Seinissä terastirappaus. Suorakaide-erkkerissä klinkkeriä

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kytketty talon nro 2 parvekkeisiin

Sijainti tontilla: Pääty 1 metri tontin rajasta

Maapohja: Kalteva

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Ei invenoitu

Reunakivet ja pintavesikourut: Betonisidekiviä, punagraniittinoppia harvakseen

Luiskat: Betonisidekivi

Tukimuurit ja katokset: Pesubetonitukimuuri (punainen), betonitukimuuri, jossa luonnonkivilaattoja,

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Pesubetonilaatta

Pintakuvio/väri: Pesupinta Punainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Seka

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Pesty Ruskea

Ulko-ovityypit: Teräs-lasiovia, pystypaneliautotallinovia

Ovimateriaalit/värit: Teräs, lasi, puu Harmaa, musta

Ikkunajako: 2-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Alumiini Musta

Ikkunapellitykset: Vihreää teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Kaksiharjainen ruukkutiili

Katemateriaali/värit: Tiili Punainen

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: Frans Lybeck

Päivämäärä: 28.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 15 2
Osoite: KALLIOLINNANTIE 10
Omistaja: ASUNTO OY HENRIKSBORG BOSTADS AB
Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)
Käyttöönottovuosi: 1975

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Henriksborg Bost. Ab
Suunnitteluvuosi: 1974
Suunnittelija(t): Arkkitehti Eero Valjakka
Arkkitehtitoimisto Järvinen-Valjakka
Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet: Lasitiiltä ja kahitiiltä pohjakerroksen julkisivuissa. Kuparinen porrashuoneen ylävalopaise (pyöristetyt nurkat).

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997 *Perustus/runko:* Betoni Betoniseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kytketty taloon nro 1
Sijainti tontilla: Ahtaasti keskellä
Maapohja: Kalteva
Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita
Liikennealueet: Asfalttia
Reunakivet ja pintavesikourut: Betonisidekiviä, betonireunakiviä
Luiskat: Betonisidekivi
Tukimuurit ja katokset: Valettu betoni
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Ei
Perustus/sokkeli: Betoni Betoni
Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betoniseinä
Rakennuksen muoto: Noppa
Julkisivumateriaali: Rappaus
Pintakuvio/värit: Sileä Vaaleanharmaa
Ulko-ovityypit: Teräs-lasi, puupaneli
Ovimateriaalit/värit: Teräs, lasi, puu Harmaa, musta
Ikkunajako: Vaaka- ja ruutujakoisia (ks. kuvat)
Ikkunamat./värit: Puu Musta
Ikkunapellitykset: Pronssia
Kattomuoto/kate: Tasa Ei inventoitu
Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu
Porrashuoneet: Ei inventoitu
Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu
Maastotäyttäjä: Frans Lybeck
Päivämäärä: 28.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0199 17 1

Osoite: KALLIOLINNANTIE 8

Omistaja: SUOMEN VALTIO MUSEOVIRASTO

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 422 MUSEO, TAIDEGALLERIA

Käyttöönottovuosi: 1870

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Cygnaeuksen galleria

Suunnitteluvuosi: 1870

Suunnittelija(t): Arkkitehti F. Mieritz

Alkup. käyttö: Huvila

Muutokset: Piipun ulkoasu palautettu entiselleen (Raimo Teränne 1980).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Irrallaan ympäröivistä taloista

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Sora, nupukivi, nurmi

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi, teräsaita (ks. kuva)

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Betoniporras talonmiehen asuntoon

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi, rappaus

Pintakuvio/väri: Rappaus Harmaa

Vauriot/kosteus: Slammaus pudonnut paikoitellen Merkkejä (viherrystä)

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään

Runkorakenne: Hirsi

Rakennuksen muoto: Monimuotoinen

Julkisivumateriaali: Puu

Pintakuvio/värit: Vaakalauta Keltainen, valkoinen

Ulko-ovityypit: Puupeiliovia (2 kpl), helmiponttipaneloitu

Ovimateriaalit/värit: Puu Ruskea

Ikkunajako: T-ikkunoita, kivijalassa 2-jako, monimuotoisia

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen, ruskea (kivijalassa)

Ikkunapellitykset: Kivijalassa vihreää teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma, torni Sauma

Katemateriaali/värit: Pelti Vihreä

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Hyvin säilyneet

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 17 2
Osoite: KALLIOLINNANTIE 8
Omistaja: SUOMEN VALTIO MUSEOVIRASTO
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 799 MUU VARASTO
Käyttöönottovuosi: 1870

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Cygnaeuksen gallerian piharakennus
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t): Suunnittelija tuntematon
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Irrallaan ympäröivistä taloista		*Runkorakenne:*	Puuranka	
Sijainti tontilla:	Tontin nurkassa		*Rakennuksen muoto:*	Suorakaide	
Maapohja:	Loiva rinne		*Julkisivumateriaali:*	Puu	
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita		*Pintakuvio/värit:*	Vaakalauta	Keltainen, valkoinen
Liikennealueet:	Nurmi		*Ulko-ovityypit:*	Vaakapaneliovia	
Reunakivet ja pintavesikourut:	Ei ole		*Ovimateriaalit/värit:*	Puu	Ruskea
Luiskat:	Ei ole		*Ikkunajako:*	2-ruutuinen	
Tukimuurit ja katokset:	Ei ole		*Ikkunamat./värit:*	Puu	Valkoinen
Saasteet:	Ei havaittu		*Ikkunapellitykset:*	Ei ole	
Muut havainnot:	Ei		*Kattomuoto/kate:*	Harja	Sileä
Perustus/sokkeli:	Betonipilari	Betoni	*Katemateriaali/värit:*	Huopa	Musta
Pintakuvio/väri:	Sileä	Harmaa	*Porrashuoneet:*	Ei ole	
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei ole	
Kyltit:	Ei ole		*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL	
Haastatellut henkilöt:	Ei ole		*Päivämäärä:*	27.12.2001	

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 18 1
Osoite: KALLIOLINNANTIE 12
Omistaja: BOSTADS AB KALLIOLINNAVÄGEN 12
Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 2 ma
Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi: 1956

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Kalliolinnavägen 12, C och D
Suunnitteluvuosi: 1955
Suunnittelija(t): Arkkitehti Kaj Englund

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo
Muutokset: Kellariin toimistotilat varastoon, lasitiili-ikkunat pohjoisjulkisivuun (Osmo Rissanen 1989).

Historia:

Erityispiirteet: Kahitiilijulkisivut. Liuskekivikate (Alta).

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997 *Perustus/runko:* Betoni Betonipilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Näkyy merelle, kalliojyrkänteen reunalla
Sijainti tontilla: Tontin kulmassa
Maapohja: Kalteva, jyrkänne
Puusto ja kasvit: Pensaita
Liikennealueet: Asfalttia
Reunakivet ja pintavesikourut: Asfalttia
Luiskat: Asfalttia
Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Ei
Perustus/sokkeli: Betoni Pesubetonilaatta
Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa, musta
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betonipilari
Rakennuksen muoto: Kaksi kytkettyä laatikkomaista massaa
Julkisivumateriaali: Tiili
Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu Vaaleanharmaa
Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia, puupaneliovia
Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, harmaa
Ikkunajako: Ks. kuvat
Ikkunamat./värit: Alumiini Harmaa
Ikkunapellitykset: Alumiini
Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu
Katemateriaali/värit: Pelti Harmaa
Porrashuoneet: Ei inventoitu
Muut julk. sisätilat: Ei ole
Maastotäyttäjä: Frans Lybeck
Päivämäärä: 28.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0199 18 2

Osoite: KALLIOLINNANTIE 12

Omistaja: BOSTADS AB KALLIOLINNAVÄGEN 12

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1843

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Villa Kalliolinna

sr-1 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Suunnitteluvuosi: 1842

Suunnittelija(t): Arkkitehti Ernst Lohrmann

Alkup. käyttö: Huvila

Muutokset: Muutoksia 1870-luvulla.

Historia: Huvila nro 16 (Heikel).

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Näkyy merelle ja Kalliolinnantielle	*Runkorakenne:*	Tiilimuuri
Sijainti tontilla:	Keskellä tonttia	*Rakennuksen muoto:*	Linnamainen
Maapohja:	Kalteva	*Julkisivumateriaali:*	Rappaus
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja pensaita	*Pintakuvio/värit:*	Sileä Vihreä
Liikennealueet:	Asfalttia, soraa ja nurmea	*Ulko-ovityypit:*	Puupeiliovia, paneliovia
Reunakivet ja pintavesikourut:	Asfalttia, punagraniittitolppia	*Ovimateriaalit/värit:*	Puu, lasi Lakattu, vaaleanharmaa
Luiskat:	Asfalttia	*Ikkunajako:*	T-ikkunoita, kivijalassa 2-jako, monimuotoisia
Tukimuurit ja katokset:	Ei ole	*Ikkunamat./värit:*	Puu Valkoinen
Saasteet:	Ei havaittu	*Ikkunapellitykset:*	Harmaata teräspeltiä
Muut havainnot:	Näyttävät portinpielitolpat punagraniittia	*Kattomuoto/kate:*	Auma, torneja Konesaumattu
Perustus/sokkeli:	Luonnonkivi Luonnonkivi	*Katemateriaali/värit:*	Pelti Harmaa
Pintakuvio/väri:	Lohkottu Harmaa	*Porrashuoneet:*	Ei inventoitu
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu
Kyltit:	Ei ole	*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL
Haastatellut henkilöt:	Ei ole	*Päivämäärä:*	28.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Heikel 1919 s. 74-80.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 24 1
Osoite: KALLIOLINNANTIE 14
Omistaja: MANNERHEIM SÄÄTIÖ
Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 422 MUSEO, TAIDEGALLERIA
Käyttöönottovuosi: 1874

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Mannerheim-museo
Suunnitteluvuosi: 1874
Suunnittelija(t): Arkkitehti A. Boman Emil Fabritius (1916), Karl Malmström ja Robert Tikkanen (1923)
Alkup. käyttö: Huvila
Muutokset: Lautaverhous uusittu. Alun perin uusrenessanssia sittemmin "amerikkalainen" lautaseinä (K. M. ja R. T. 1923). Muutoksia kellarissa (Reijo Rajamäki 1990).
Historia: Huvila nro 22 (Heikel).
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kalliolinnantien katutilaa muodostava rakennus
Sijainti tontilla: Keskellä tonttia
Maapohja: Loiva rinne
Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita
Liikennealueet: Sora, sfs-sidekivi, betonikivi
Reunakivet ja pintavesikourut: Betonireunakiviä
Luiskat: Sora
Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Ei
Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi
Pintakuvio/väri: Lohkottu Tummanharmaa
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Nimikilpi (ks. kuva)
Haastatellut henkilöt: Benedict Gestrin
Runkorakenne: Hirsi
Rakennuksen muoto: H-mallinen
Julkisivumateriaali: Puu
Pintakuvio/värit: Vaakalauta Valkoinen
Ulko-ovityypit: Puu-lasipariovi, pystypaneliovi
Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, valkoinen
Ikkunajako: Kuusiruutuinen
Ikkunamat./värit: Puu Ruskea
Ikkunapellitykset: Ruskeaa teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Auma, kolmiopäätyjä (4 kpl) Yksiharjainen ruukkutiili
Katemateriaali/värit: Tiili Punainen
Porrashuoneet: Ei ole
Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 29.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Museovirasto, Heikel 1919 s. 208.
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä:	9
Kortteli/Tontti/Rno:	0199 25 1
Osoite:	EHRENSTRÖMINTIE 14
Omistaja:	ASUNTO OY EHRENSTRÖMINTIE 14
Kerrosluku mp/ma:	3 mp / 2 ma
Kohdetyyppi:	39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi:	1972

ARKISTOTIEDOT

Kohde:	As. Oy Ehrenströmintie 14
Suunnitteluvuosi:	1970
Suunnittelija(t):	Arkkitehti Toivo Korhonen
Alkup. käyttö:	Asuinkerrostalo
Muutokset:	
Historia:	
Erityispiirteet:	Ylävaloporrashuone.
Täyttäjä, pvm:	Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko:	Betoni Betoniseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Ahdas	*Runkorakenne:*	Betoniseinä
Sijainti tontilla:	Ehrenströmintien varressa	*Rakennuksen muoto:*	Kaksi kytkettyä laatikkomaista massaa
Maapohja:	Jyrkkä rinne	*Julkisivumateriaali:*	Tiili
Puusto ja kasvit:	Havu- ja lehtipuita sekä pensaita	*Pintakuvio/värit:*	Puhtaaksimuurattu Luonnonvalkoinen
Liikennealueet:	Noppakivi (viuka-asettelu)	*Ulko-ovityypit:*	Teräs-lasi, puupaneli
Reunakivet ja pintavesikourut:	Nupukivi	*Ovimateriaalit/värit:*	Teräs, lasi, puu Musta
Luiskat:	Noppakivi	*Ikkunajako:*	3-ruutuisia ja suuria lasipintoja
Tukimuurit ja katokset:	Luonnonkivi (neliökvaaderi)	*Ikkunamat./värit:*	Puu Musta
Saasteet:	Ei havaittu	*Ikkunapellitykset:*	Mustaa teräspeltiä
Muut havainnot:	Ei	*Kattomuoto/kate:*	Tasa Ei inventoitu
Perustus/sokkeli:	Betoni Betoni (ohut slammaus)	*Katemateriaali/värit:*	Ei inventoitu Ei inventoitu
Pintakuvio/väri:	Sileä Harmaa	*Porrashuoneet:*	Väljä aulamainen porrashuone molemmissa osissa
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu
Kyltit:	Katsomatta	*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL
Haastatellut henkilöt:	Yksi, ei antanut nimeään	*Päivämäärä:*	29.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:	
Liitteet:	

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0199 26 1
Osoite: MYLLYTIE 2
Omistaja: ASUNTO OY KAIVOPUISTON MYLLYTIE 2
Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi: 1961

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Kaivopuiston Myllytie 2
Suunnitteluvuosi: 1960
Suunnittelija(t): Arkkitehti Aarne Ervi
Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo
Muutokset: Teräsaita (L. Löfgren 1975).
Historia:
Erityispiirteet: Kattoterassi. Kupariräystäät. Vaaleanharmaa klinkkeri julkisivuissa.
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko: Betoni Betoniseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Irrallaan ympäröivistä taloista
Sijainti tontilla: Keskellä tonttia
Maapohja: Jyrkkä rinne
Puusto ja kasvit: Havu- ja lehtipuita sekä pensaita
Liikennealueet: Betonilaattaa
Reunakivet ja pintavesikourut: Erikokoisia betonilaattoja, noppakiviä, betonireunakiviä
Luiskat: Betonilaattaa
Tukimuurit ja katokset: Betonitukimuureja (uritettu), rapattu valkoinen pihamuuriaita
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Pensaita myös katolla, pihalla pronssiveistos
Perustus/sokkeli: Betoni Betoni
Pintakuvio/väri: Sileä Musta
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Katsomatta
Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään
Runkorakenne: Betoniseinä
Rakennuksen muoto: Polveileva, monimuotoinen
Julkisivumateriaali: Marmorilaatta
Pintakuvio/värit: Laatoitettu Valkoinen
Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia
Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu
Ikkunajako: Suuria lasipintoja
Ikkunamat./värit: Puu, teräs Lakattu, tummanruskea
Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Tasa Ei inventoitu, räystäslista harmaata
Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu
Porrashuoneet: Väljä, keltainen klinkkerilattia, valkoiset seinät ja pylväät, huolellisesti detaljoitu
Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 18.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä:	9
Kortteli/Tontti/Rno:	0199 28 1
Osoite:	MYLLYTIE 6
Omistaja:	ASUNTO OY MYLLYTIEN OLUMPOS
Kerrosluku mp/ma:	3 mp / 1 ma
Kohdetyyppi:	39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi:	1995

ARKISTOTIEDOT

Kohde:	As. Oy Myllytien Olympos
Suunnitteluvuosi:	1994
Suunnittelija(t):	Arkkitehti Kristian Gullichsen Arkkitehdit Gullichsen-Kairamo-Vormala Ky
Alkup. käyttö:	Asuinkerrostalo
Muutokset:	
Historia:	
Erityispiirteet:	Rappaus, betoni, teak (parvekekaiteet), lasitiili, luonnonkivisokkeli.
Täyttäjä, pvm:	Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko:	Betoni Betoniseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Näkyy merelle ja Myllytielle	*Runkorakenne:*	Betoniseinä
Sijainti tontilla:	Keskellä tonttia	*Rakennuksen muoto:*	Kaksi kytkettyä laatikkomaista massaa
Maapohja:	Rinne	*Julkisivumateriaali:*	Rappaus, tiili, valubetoni
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja pensaita	*Pintakuvio/värit:*	Sileä Valkoinen, beige
Liikennealueet:	Betonikiveä	*Ulko-ovityypit:*	Messinki-lasiovia
Reunakivet ja pintavesikourut:	Betonireunakiviä	*Ovimateriaalit/värit:*	Messinki, lasi Ruskea
Luiskat:	Betonikiveä	*Ikkunajako:*	1-, 2- ja 3-ruutuisia
Tukimuurit ja katokset:	Betonitukimuureja	*Ikkunamat./värit:*	Puu Lakattu
Saasteet:	Ei havaittu	*Ikkunapellitykset:*	Ei inventoitu
Muut havainnot:	Teräsaita	*Kattomuoto/kate:*	Tasa Ei inventoitu
Perustus/sokkeli:	Betoni, luonnonkivi Luonnonkivi	*Katemateriaali/värit:*	Ei inventoitu Ei inventoitu
Pintakuvio/väri:	Sileä Harmaa	*Porrashuoneet:*	Mosaiikkibetonilattia, puuportaat, huolellisesti detaljoitu
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu
Kyltit:	Ei ole	*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL
Haastatellut henkilöt:	Ei ole	*Päivämäärä:*	22.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:	Arkkitehti-lehti
Liitteet:	

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0199 29 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 2

Omistaja: TOIMISTOTILA OY AB

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 12 2-ASUNNON TALO

Käyttöönottovuosi: 1887

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Toimistotila Oy

ark Tontinosa, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakennus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai sisätilojen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Suunnitteluvuosi: 1883

Suunnittelija(t): Arkkitehti Sebastian Gripenberg Yrjö Sadenius (1897)

Alkup. käyttö: Asuinrakennus

Muutokset: Laajennus (Yrjö Sadenius 1897). Rautaportti ja graniittimuuri (Paul Olsson 1923). Käyttömuutos (Hilding Ekelund 1936). Lämmitysjärjestelmä vaihdettu, uusi piippu (Olli Vikstedt 1956). Talo Ahlström, sisäisiä muutoksia (Kristian Gullichsen 1982).

Historia: Talo Ahlström

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Irrallaan ympäröivistä taloista

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Loiva rinne

Puusto ja kasvit: Jaloja lehtipuita, marjakuusia, lehtikuusi, makedonian mäntyjä ja pensaita

Liikennealueet: Noppakiveä, liuskekiveä ja betonikiveä

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä

Luiskat: Graniittinoppakiveä

Tukimuurit ja katokset: Graniittitukimuuri (square rable)

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Rautaportti

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Graniitti

Pintakuvio/väri: Hakattu Punainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Rustikoitu Keltainen, valkoinen

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu

Ikkunajako: 4-ruutuinen (T yläjaolla)

Ikkunamat./värit: Puu Harmaa

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Musta

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 18.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Heikel 1919 s. 233-234.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0200 1 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 1

Omistaja: HELSINGIN RAKENNUSPIIRI

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1916

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Marmoripalatsi (Villa Keirkner)

Suunnitteluvuosi: 1916

Suunnittelija(t): Arkkitehti Eliel Saarinen

Alkup. käyttö: Asuinrakennus Villa Keirkner

Muutokset: Rakennettu yksityistaloksi tehtailija August Keirknerille (1856-1918). Kenraali Rudolf Walden osti Marmoripalatsin vuonna 1937. Suomen valtio vuokrasi talon vuonna 1947 Waldenin perikunnalta asekätkentäjutun päämajaportaan sotaylioikeudeksi. Valtio osti talon vuonna 1949.

Historia: Marmoripalatsissa ovat toimineet Helsingin hovioikeus 1952-1984, työtuomioistuin vuodesta 1984 ja markkinatuomioistuin vuodesta 1998.

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Hanna Nevanlinna 19.12.2001

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Luonnonkivimuuri ja rauta-aita

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita, pensaita ja nurmikkoa

Liikennealueet: Asfalttia

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä, liuskekivipolkuja

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Ei ole

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Graniitti

Pintakuvio/väri: Hakattu Punainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Nimikilpi

Haastatellut henkilöt:

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Monimuotoinen, kolmijakoisia erkkereitä

Julkisivumateriaali: Marmori

Pintakuvio/värit: Särkisalon Förbyn vaalean harmaa Vaaleanharmaa

Ulko-ovityypit: Kaariovia (vajat), puuovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu tummanruskea

Ikkunajako: Kaari-ikkunoita, lasimaalauksia

Ikkunamat./värit: Puu Tummanruskea

Ikkunapellitykset: Ei ole

Kattomuoto/kate: Auma, torni

Katemateriaali/värit:

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Aula, alahalli

Maastotäyttäjä: Hanna Nevanlinna

Päivämäärä: 18.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Jorma Salosen kirjoittama historiikki 31.10.2001

Liitteet: Valokopio Jorma Salosen 31.10.2001 kirjoittamasta historiikista

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0200 3 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 3

Omistaja: ASUNTO OY KAIVOPUISTO 3

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1935

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Kaivopuisto 3

Suunnitteluvuosi: 1934

Suunnittelija(t): Arkkitehti Oiva Kallio

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet: Vanhempi suunnitelma kahdelle erilliselle viuhkamaisesti rinteeseen sijoittuneelle rakennukselle (Oiva Kallio 1933). Kattoterassi.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Luonnonkivitukimuuri ja verkkoaita

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Jaloja lehtipuita, marjakuusia

Liikennealueet: Asfalttia

Reunakivet ja pintavesikourut: Asfalttia, pihan puolella luonnonkivi

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkiveä

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Pihan puolella verkkoaita ja pihapaviljonki 1920-luvulta

Perustus/sokkeli: Betoni Kivirouhe

Pintakuvio/väri: Rappaus Harmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Risto Ryti asui tässä talossa 1935-40 ja 194

Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: C:n muotoinen

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Sileä Vaaleankeltainen, vihreä

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu

Ikkunajako: Kaksijakoisia, erkkereissä nauha

Ikkunamat./värit: Puu Tummanruskea

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Yksiharjainen ruukkutiili

Katemateriaali/värit: Tiili Punainen

Porrashuoneet: Vaaleita sävyjä, ei pääsyä

Muut julk. sisätilat: Ei

Maastotäyttäjä: Hanna Nevanlinna

Päivämäärä: 18.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0200 4 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 5

Omistaja: ASUNTO OY KOTITURVE BOSTADS AB

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)

Käyttöönottovuosi: 1939

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Kotiturve Bost. Ab, talo A

Suunnitteluvuosi: 1938

Suunnittelija(t): Arkkitehti Oiva Kallio

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Ullakolle asuinhuoneisto, katon säteriosasta korotettu, uusia ikkunoita (J. Uosukainen 1988).

Historia:

Erityispiirteet: Seinät maalattua kalkkirappausta, jalusta pesubetonilaattoja, ikkunat tammea, parvekesäleiköt puuta, kate galvanoitua peltiä.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997 *Perustus/runko:* Betoni Seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kahden talon muodostama kokonaisuus

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita (alppiruusuja)

Liikennealueet: Graniittilaattaa, soraa ja betonilaattaa

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Ei inventoitu

Tukimuurit ja katokset: Jäteaitaus luonnonkiveä pergolalla

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Pesubetonilaatta

Pintakuvio/väri: Pesupinta Harmaa, musta

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ovenkahvassa kirjain A

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Seka

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Roiske Keltainen

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, ruskea

Ikkunajako: 2-jako, epäsymmetrinen 3-jako (ks. kuvat)

Ikkunamat./värit: Puu Lakattu

Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma, säteri Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Vihreä

Porrashuoneet: Mosaiikkibetonilattia, ovet alkuperäiset, lasihissikuilu

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0200 4 2

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 5

Omistaja: ASUNTO OY KOTITURVE BOSTADS AB

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)

Käyttöönottovuosi: 1939

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Kotiturve Bost. Ab, talo B

Suunnitteluvuosi: 1938

Suunnittelija(t): Arkkitehti Oiva Kallio

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Ullakolle asuinhuoneisto, katon säteriosasta korotettu, uusia ikkunoita (J. Uosukainen 1988).

Historia:

Erityispiirteet: Seinät maalattua kalkkirappausta, jalusta pesubetonilaattoja, ikkunat tammea, parvekesäleiköt puuta, kate galvanoitua peltiä.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kahden talon muodostama kokonaisuus

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita (alppiruusuja)

Liikennealueet: Graniittilaattaa, soraa ja betonilaattaa

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Ei inventoitu

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Pesubetonilaatta

Pintakuvio/väri: Pesupinta Harmaa, musta

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ovenkahvassa kirjain B

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Seka

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Roiske Keltainen

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, ruskea

Ikkunajako: 2-jako, epäsymmetrinen 3-jako (ks. kuvat)

Ikkunamat./värit: Puu Lakattu

Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma, säteri Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Vihreä

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0201 14 1

Osoite: KALLIOLINNANTIE 5

Omistaja: BELGIAN VALTION SUURLÄHETYSTÖ

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1969

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Belgian suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1969

Suunnittelija(t): Arkkitehti Roger Bastin Mona ja Lars Hedman

Alkup. käyttö: Belgian suurlähetystö

Muutokset: Muuri (Mona Hedman 1970).

Historia:

Erityispiirteet: Arkkitehti Matti Finellin toteutumaton suunnitelma vuodelta 1959. Tummaa tiiltä, harmaa sahattu Öölannin kalkkikivi, karmit ja panelit teak-puuta, räystäs pronssia

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Betoniseinä ja -pilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Irrallaan ympäröivistä taloista

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Loiva rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita

Liikennealueet: Betonikenttäkiveä (15 x 25 cm)

Reunakivet ja pintavesikourut: Betonireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkiveä

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Pesubetoni

Pintakuvio/väri: Pesupinta Harmaa

Vauriot/kosteus: Julkisivulaatta irronnut Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betoniseinä ja -pilari

Rakennuksen muoto: Kaksi kytkettyä laatikkomaista massaa

Julkisivumateriaali: Tiili, luonnonkivilaatta

Pintakuvio/värit: Sileä Beige

Ulko-ovityypit: Puupaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu

Ikkunajako: Nauha

Ikkunamat./värit: Puu Lakattu

Ikkunapellitykset: Pronssia

Kattomuoto/kate: Tasa Ei inventoitu

Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Porrashuoneet: Tuulikaappi viherhuone

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: Frans Lybeck

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0201 15 1
Osoite: KALLIOLINNANTIE 3
Omistaja: BOSTADS AB VILLA HÖJDBO
Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)
Käyttöönottovuosi: 1933

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Villa Höjdbo
Suunnitteluvuosi: 1931
Suunnittelija(t): Arkkitehti Georg Nummelin
Alkup. käyttö: Asuinrakennus
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997
Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kalliolinnantien katutilaa muodostava rakennus
Sijainti tontilla: Keskellä tonttia
Maapohja: Loiva rinne
Puusto ja kasvit: Lehtipuita
Liikennealueet: Kivituhka
Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu
Luiskat: Luonnonkivi
Tukimuurit ja katokset: Betonitukimuureja
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Pieni talovarasto pihalla, rapattu harmaa
Perustus/sokkeli: Betoni, luonnonkivi Graniitti
Pintakuvio/väri: Ristipäähakattu Punainen
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri
Rakennuksen muoto: Suorakaide, kulmissa 1 x 3 m sisäänveto
Julkisivumateriaali: Rappaus
Pintakuvio/värit: Sileä Vihreä, valkoinen
Ulko-ovityypit: Puu-lasi-pronssikalteri
Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi, pronssi Lakattu
Ikkunajako: Pieniruutuinen
Ikkunamat./värit: Puu Lakattu
Ikkunapellitykset: Ei inventoitu
Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu
Katemateriaali/värit: Pelti Musta
Porrashuoneet: Luonnonvalo hissikuilun läpi
Muut julk. sisätilat: Ei
Maastotäyttäjä: Frans Lybeck
Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0201 18 1

Osoite: KALLIOLINNANTIE 1

Omistaja: NEUVOSTOLIITON KAUPALLINEN EDUSTUS SUOMESSA

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1927

ARKISTOTIEDOT

Kohde: (3)

sr-2 Suojeltava rakennus. Rakennus on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, eikä sitä saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan vain, jos siihen on pakottava syy. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä.

Suunnitteluvuosi: 1927

Suunnittelija(t): Arkkitehti Schäfer

Alkup. käyttö: Saksan suurlähetystö

Muutokset: Neuvostoliiton lähetystön lasten kouluksi, kellariin auditorio, kattomuoto muutettu jyrkästä aumasta tasaksi, ullakolle uutta tilaa, uusi muuri ja portti (Eino Tuompo 1972).

Historia: Tyska Legation, Deutche Gesandtschaft myöhemmin Neuvostoliiton lähetystön lasten koulu

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Muurilla aidattu

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Kalteva

Puusto ja kasvit: Lehtipuita

Liikennealueet: Luonnonkivi

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Luonnonkivi

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Teräsaita

Perustus/sokkeli: Betoni Tiili

Pintakuvio/väri: Sileä Tummanpunainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Katsomatta

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Tiili

Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu Tummanpunainen

Ulko-ovityypit: Puupaneliovia, pellitetty

Ovimateriaalit/värit: Puu, pelti Ruskea

Ikkunajako: 10-12-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Alumiini Valkoinen

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma -> tasa Konesaumattu (vanha osa)

Katemateriaali/värit: Pelti Harmaa

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Aula

Maastotäyttäjä: Tommi Lindh

Päivämäärä: 22.10.1997

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0201 18 2

Osoite: KALLIOLINNANTIE 1

Omistaja: NEUVOSTOLIITON KAUPALLINEN EDUSTUS SUOMESSA

Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 911 MOOTTORIAJONEUVOSUOJA, AUTOTALLI

Käyttöönottovuosi: 1927

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Deutche Gesandtschaft, autotalli

Suunnitteluvuosi: 1927

Suunnittelija(t): Arkkitehti Schäfer

Alkup. käyttö: Autotalli

Muutokset: Tallia pidennetty (Eino Tuompo 1972).

Historia: Tyska Legation, Deutche Gesandtschaft, autotalli

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 30.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Päärakennuksen tyylinen

Sijainti tontilla: Tontin kulmassa

Maapohja: Tukimuurin päällä

Puusto ja kasvit: Pensaita

Liikennealueet: Kivituhka

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkiveä

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni, luonnonkivi Luonnonkivi

Pintakuvio/väri: Lohkottu Harmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Tiili

Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu Punainen

Ulko-ovityypit: Puupaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Ruskea

Ikkunajako: Ei ikkunoita

Ikkunamat./värit: Ei ole Ei ole

Ikkunapellitykset: Ei ole

Kattomuoto/kate: Pulpetti Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Harmaa

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: Frans Lybeck

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0201 19 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 8

Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET ÖSTRA BRUNNSPARKEN

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1883

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Brunnsparken, talo B

Suunnitteluvuosi: 1883

Suunnittelija(t): Arkkitehti Theodor Decker

Alkup. käyttö: Liike- ja asuinrakennus

Muutokset: Väliseinämuutoksia (Esko Lehesmaa 1967). Myymälä toimisto- ja henkilöstötiloiksi, vanha ikkuna entisöity (Patrick Eriksson 1985).

Historia: Huvila nro 19 rak. nro 2 (Heikel).

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Puutarhamaisella tontilla

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Tasainen piha, kalteva kadun puolelta

Puusto ja kasvit: Lehtipuita, kuusi

Liikennealueet: Liikenneympyrä, kivituhka

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole

Luiskat: Kivituhka

Tukimuurit ja katokset: Sementtiharkkotukimuureja (luonnonkivityyppinen ikuviointi)

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Julkisivutyömaa 1997

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi, tiili

Pintakuvio/väri: Lohkottu Harmaa, valkoinen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Arthur Aminoff, isännöitsijä

Runkorakenne: Hirsi

Rakennuksen muoto: Suorakaide, paljon erkkereitä

Julkisivumateriaali: Puu

Pintakuvio/värit: Vaakalauta Keltainen, valkoinen

Ulko-ovityypit: Puupeiliovia, paneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Valkoinen

Ikkunajako: Pystysuorakaide, pieni kaari-ikkuna sen päällä

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma, torneja Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Vihreä

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: Frans Lybeck

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: HS, RVV, Heikel 1919 s.156.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0201 19 2

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 8

Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET ÖSTRA BRUNNSPARKEN

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1869

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Brunnsparken, talo A

Suunnitteluvuosi: 1869

Suunnittelija(t): Arkkitehti E. Sundius

Alkup. käyttö: Asuinrakennus

Muutokset: Kolme porrastornia purettu, uudet sisäänkäynnit (Jarl Eklund 1923). Pannuhuonemuutos (Aarno Raveala 1952).

Historia: Huvila nro 19 rak. nro 1 (Heikel).

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Puutarhamaisella tontilla

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Tasainen piha, kalteva kadun puolelta

Puusto ja kasvit: Lehtipuita, kuusi

Liikennealueet: Liikenneympyrä, kivituhka

Reunakivet ja pintavesikourut: Sementtiharkkomuuri (luonnonkivityyppinen ikuviointi)

Luiskat: Kivituhka

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkiveä

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Julkisivutyömaa 1997

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi

Pintakuvio/väri: Lohkottu Tummanharmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Arthur Aminoff, isännöitsijä

Runkorakenne: Hirsi

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Puu

Pintakuvio/värit: Vaakalauta Sininen, valkoinen

Ulko-ovityypit: Puulevyovia, puupaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Harmaa

Ikkunajako: Kuusiruutuinen

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Vihreä

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: Frans Lybeck

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: HS, RVV, Heikel 1919 s. 155.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0201 19 3
Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 8
Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET ÖSTRA BRUNNSPARKEN
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 949 MUU TALOUSRAKENNUS, ESIM. SAIRAALAN, KOULUN TMS. TALOUS- TAI HUOLTORAKENNUS
Käyttöönottovuosi: 1929

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Brunnsparken, piharake
Suunnitteluvuosi: 1929
Suunnittelija(t): Arkkitehti Jarl Eklund
Alkup. käyttö: Piharakennus
Muutokset:
Historia: Uthus, 2 autotallia, puuliiteri, värmekammare
Erityispiirteet: Ritning till uthusbyggnad av cell beton att uppföras...
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Betoni Solubetoni

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Upotettu rinteeseen
Sijainti tontilla: Tontin kulmassa
Maapohja: Tasainen
Puusto ja kasvit: Lehtipuita, kuusi
Liikennealueet: Liikenneympyrä, kivituhka
Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole
Luiskat: Kivituhka
Tukimuurit ja katokset: Ei ole
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Tiilipiippu holvatulla hatulla
Perustus/sokkeli: Betoni, luonnonkivi Luonnonkivi
Pintakuvio/väri: Lohkottu Tummanharmaa
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Arthur Aminoff, isännöitsijä
Runkorakenne: Solubetoni
Rakennuksen muoto: Pötkö
Julkisivumateriaali: Rappaus
Pintakuvio/värit: Sileä Luonnonvalkoinen
Ulko-ovityypit: Puupeiliovia (4 kpl), kaariovi, umpipariovia
Ovimateriaalit/värit: Puu Harmaa
Ikkunajako: Ei ikkunoita
Ikkunamat./värit: Ei ole Ei ole
Ikkunapellitykset: Ei ole
Kattomuoto/kate: Pulpetti Konesaumattu
Katemateriaali/värit: Pelti Valkoinen
Porrashuoneet: Ei ole
Muut julk. sisätilat: Ei ole
Maastotäyttäjä: Frans Lybeck
Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: RVV
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0202 5 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 7

Omistaja: ASUNTO OY VILLA KLEINEH

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 11 1-ASUNNON TALO

Käyttöönottovuosi: 1840

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Villa Kleineh

Suunnitteluvuosi: 1839

Suunnittelija(t): Arkkitehti Carl Albert Edelfelt Jean Wiik ja Theodor Decker

Alkup. käyttö: Asuinrakennus

Muutokset: Portaita ja sisäänkäyntejä poistettu, kuistia muutettu (Birger Federley 1929).

srs, VN päätös 2.2.1967. Suojelumääräykset: Enligt utslaget är det förbjudet att vidtaga sådana åtgärder som innebära fara för byggnadernas och den fria tomtytans kulturhistoriska värde. I byggnadens fasader får icke vidtagas andra ändringar än sådana som äro nödiga för återställande av den ursprungliga arkitekturen och böra byggnaderna utvändigt hållas stilenligt målade. Byggnaderna få användas som bostad eller för allmännyttiga kulturella ändamål. Den fria tomtytan, vars parkartade natur ej får förändras, får ej utan länsstyrelsens tillstånd minskas genom tillbyggnader.

Skola ovannämda byggnader undergå större reparationer eller ändringar eller skola de flyttas, bör länsstyrelsen och arkeologiska komissionen underrättas därom i god tid innan arbetena påbörjas.

Vid överlåtelse av ovannämda byggnader eller område skall överlåtaren genom omnämnande i överlåtelsehandlingen eller eliest bevisligen underrätta mottagaren om skyddsföreskrifterna.

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Muodostaa pihapiirin piharakennuksen kanssa

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Loiva rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Sora, mukulakivi, nurmi

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Ei ole

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi

Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Suurlähetystön nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Hirsi

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö, päädyssä 1-kerroksinen osa

Julkisivumateriaali: Puu

Pintakuvio/värit: Vaakalauta Roosa, valkoinen

Ulko-ovityypit: Puu-lasipariovi, pystypaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Vaaleanharmaa

Ikkunajako: Kuusiruutuinen

Ikkunamat./värit: Puu Vaaleanharmaa

Ikkunapellitykset: Mustaa teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Harja Sauma

Katemateriaali/värit: Pelti Musta

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Heikel 1919 s. 44-50.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0202 5 2

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 7

Omistaja: ASUNTO OY VILLA KLEINEH

Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 12 2-ASUNNON TALO

Käyttöönottovuosi: 1840

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Villa Kleineh, piharakennus

Suunnitteluvuosi: 1839

Suunnittelija(t): Arkkitehti Carl Albert Edelfelt

Alkup. käyttö: Talli

Muutokset: Rakennusta lyhennetty ja madallettu (Birger Federley 1929).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Muodostaa pihapiirin päärakennuksen kanssa

Sijainti tontilla: Tontin kulmassa

Maapohja: Loiva rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Sora, mukulakivi, nurmi

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Ei ole

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi, rappaus

Pintakuvio/väri: Lohkottu, sileä Harmaa, vaaleanharmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Suurlähetystön nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Hirsi, tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö

Julkisivumateriaali: Puu, rappaus

Pintakuvio/värit: Vaakalauta, rappaus Roosa, valkoinen

Ulko-ovityypit: Peilipariovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Valkoinen

Ikkunajako: T-ikkunoita, 8-, 6-, 4-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Puu Vaaleanharmaa

Ikkunapellitykset: Mustaa teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Harja Sauma

Katemateriaali/värit: Pelti Musta

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Heikel 1919 s. 44-50.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0202 6 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 9

Omistaja: BOSTADS AB ÖSTRA ALLEN 6 ASUNTO OY

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1951

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Allén 6 As. Oy, rakennu

Suunnitteluvuosi: 1950

Suunnittelija(t): Arkkitehti Ole Gripenberg

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet: Kivikellarisuunnitelma vuodelta 1886, Josef Stenbäck. Nykyinen rakennus: Siporexia seinissä. Rinteeseen porrastuva rakennus.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Itäisen puistotien katutilaa muodostava rakennus, kahden talon pihapiiri

Sijainti tontilla: Tontin kulmassa

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Asfalttia, liuskekiveä, noppakiveä, soraa

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu

Luiskat: Ei inventoitu

Tukimuurit ja katokset: Ei ole

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Betoni, liuskekivi

Pintakuvio/väri: Sileä, lohkottu Tummanharmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Seka

Rakennuksen muoto: L-mallinen, porrastettu sahanteräsommitelma

Julkisivumateriaali: Terastirappaus

Pintakuvio/värit: Sileä Punainen, ruskea, keltainen

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia, puupaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, valkoinen

Ikkunajako: 2-jako (ks. Kuvat)

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Harja Tiilikatto

Katemateriaali/värit: Tiili Punainen

Porrashuoneet: Mosaiikkibetonilattia

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0202 6 2
Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 9
Omistaja: BOSTADS AB ÖSTRA ALLEN 6 ASUNTO OY
Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)
Käyttöönottovuosi: 1951

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Allén 6 As. Oy, rakennu
Suunnitteluvuosi: 1950
Suunnittelija(t): Arkkitehti Ole Gripenberg
Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo
Muutokset: Lounaisjulkisivun ikkunoiden suurentaminen ja uusi ovi (Eva-Karin Wilkko 1994).
Historia:
Erityispiirteet: Pihalla naapuritontin päätyä vasten sijaitseva rakennus. Puolipyöreä betoninen porrashuone osa kantavaa järjestelmää.
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Betoni Seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Muodostaa pihapiirin päärakennuksen kanssa
Sijainti tontilla: Kiinni 9/0202/7/2:ssa
Maapohja: Rinne
Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita
Liikennealueet: Asfalttia, liuskekiveä, noppakiveä, soraa
Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu
Luiskat: Ei inventoitu
Tukimuurit ja katokset: Ei ole
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Ei
Perustus/sokkeli: Betoni Betoni, liuskekivi
Pintakuvio/väri: Sileä, lohkottu Tummanharmaa
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole
Runkorakenne: Seka
Rakennuksen muoto: Noppa
Julkisivumateriaali: Terastirappaus
Pintakuvio/värit: Sileä Keltainen
Ulko-ovityypit: Puu-lasiovi, puupaneliovia
Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, ruskea
Ikkunajako: 2-jako (ks. kuvat)
Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen
Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Harja Tiilikatto
Katemateriaali/värit: Tiili Punainen
Porrashuoneet: Pyöreä porras
Muut julk. sisätilat: Ei ole
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0202 7 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 11

Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET ÖSTRA BRUNNSPARKEN

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1907

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Brunnsparken, Villa A

Suunnitteluvuosi: 1907

Suunnittelija(t): Arkkitehti Gustaf Estlander

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Pohjakerrokseen asuntoja, uusia ikkunoita, ikkunamuutoksia (Georg Nummelin 1929).

Historia:

Erityispiirteet: L-mallinen rakennus Oikotien ja Itäisen puistotien kulmauksessa.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kolmen talon muodostama pihapiiri

Sijainti tontilla: Itäisen puistotien varressa

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Lehtipuita, vuorimänty ja pensaita

Liikennealueet: Asfalttia

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Ei ole

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Betoniharkko

Pintakuvio/väri: Valettu luonnonkivi-imitaatio Harmaa, beige

Vauriot/kosteus: Halkeamia Merkkejä kosteudesta

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Taitettu L

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Roiske Keltainen

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia, puupaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu

Ikkunajako: Alaosa 2-ruutuinen, yläosassa 16 ruutua (jugend)

Ikkunamat./värit: Puu Ruskea

Ikkunapellitykset: Ruskeaa teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Jyrkkä auma, erkkeritorneja Sauma

Katemateriaali/värit: Pelti Musta

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0202 7 2
Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 11
Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET ÖSTRA BRUNNSPARKEN
Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi: 1907

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Brunnsparken, Villa B o
Suunnitteluvuosi: 1907
Suunnittelija(t): Arkkitehti Gustaf Estlander

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo
Muutokset: Pohjakerrokseen asuntoja, uusia ikkunoita, ikkunamuutoksia (Georg Nummelin 1929). Rakennukseen B uudet parvekkeet 2. ja 3. kerrokseen (Gunnar Nordström 1944).

Historia:

Erityispiirteet: Rakennukset B ja C pihan ja Oikotien puolella.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kolmen talon muodostama pihapiiri
Sijainti tontilla: Puiston laidalla
Maapohja: Tasainen
Puusto ja kasvit: Lehtipuita, vuorimänty ja pensaita
Liikennealueet: Asfalttia, nurmea
Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä
Luiskat: Ei ole
Tukimuurit ja katokset: Kivimuuri ja -portti
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Kaksi toisistaan poikkeavaa rakennusvaihetta

Perustus/sokkeli:	Luonnonkivi	Luonnonkivi, betoniharkko
Pintakuvio/väri:	Lohkottu, valettu luonnonkivi-	Harmaa
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu

Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri
Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö, monenlaisia erkkereitä
Julkisivumateriaali: Luonnonkivi, rappaus

Pintakuvio/värit:	Sileä, kvaaderimuuraus	Harmaa, keltainen
Ulko-ovityypit:	Puu-lasiovia, puupaneliovia	
Ovimateriaalit/värit:	Puu	Lakattu
Ikkunajako:	Jugend-ikkunoita, kaari-ikkunoita	
Ikkunamat./värit:	Puu	Ruskea, valkoinen
Ikkunapellitykset:	Ruskeaa teräspeltiä	
Kattomuoto/kate:	Taite, erkkeritorneja	Ei inventoitu
Katemateriaali/värit:	Ei inventoitu	Ei inventoitu
Porrashuoneet:	Ei inventoitu	
Muut julk. sisätilat:	Ei inventoitu	

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0202 7 3
Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 11
Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET ÖSTRA BRUNNSPARKEN
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 911 MOOTTORIAJONEUVOSUOJA, AUTOTALLI
Käyttöönottovuosi: 1907

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Brunnsparken, autotalli
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t): Suunnittelija tuntematon
Alkup. käyttö: liike- ja asuirakennus
Muutokset: Tulisijamuutos (Th. Höijer 1902). Muutos autotalliksi, kaksi uutta ajo-ovea, ovi- ja ikkunamuutoksia, julkisivulaudoitukseen muutoksia (Gustaf Estlander 1910).
Historia: Byggnad A
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Korkean terässäleaidan ympäröimä
Sijainti tontilla: Tontin kulmassa
Maapohja: Tasainen
Puusto ja kasvit: Lehtipuita, vuorimänty ja pensaita
Liikennealueet: Asfalttia, nurmea
Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä
Luiskat: Ei ole
Tukimuurit ja katokset: Jäteaitaus
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Kadunpuoleisessa muurissa muotobetoniharkkoja ja luonnonkiveä
Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi
Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole
Runkorakenne: Hirsi
Rakennuksen muoto: Suorakaide
Julkisivumateriaali: Puu
Pintakuvio/värit: Vaakalauta Keltainen, valkoinen
Ulko-ovityypit: Puupeiliovia (autotallinovet uusia), paneliovia
Ovimateriaalit/värit: Puu Tummankeltainen
Ikkunajako: Pieniruutuinen
Ikkunamat./värit: Puu Keltainen
Ikkunapellitykset: Ei ole
Kattomuoto/kate: Harja Tiilikatto
Katemateriaali/värit: Tiili Punainen
Porrashuoneet: Ei ole
Muut julk. sisätilat: Ei ole
Maastotäyttäjä: Tommi Lindh
Päivämäärä: 11.9.1997

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0203 1 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 13

Omistaja: RANSKAN SUURLÄHETYSTÖ

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1950

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Ranskan suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1916

Suunnittelija(t): Arkkitehti Jarl Eklund Erkki Huttunen ja Felix Brunau (1948-1949)

Alkup. käyttö: Ranskan suurlähetystö

Muutokset: Jarl Eklundin suunnittelemaa osaa muutettu, julkisivun koristeet poistettu, kattoa loivennettu, ovia siirretty (Erkki Huttunen 1949).

Historia:

Erityispiirteet: Vanha osa säilynyt muutettuna. Uusi yksikerroksinen väliosa sekä kadunvarren kaksikerroksinen osa rakennettiin 1950 Huttusen piirustusten mukaan.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi, betoni Tiilimuuri, seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Itäisen puistotien katutilaa muodostava rakennus, yhden talon muodostama

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Liuskekiveä

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä, liuskekivipolkuja

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Kahitiilimuuri, vanha luonnonkivitukimuuri

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Villa Lydeckenin aikainen muuri, portti ja kiviallas

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi, betoni Luonnonkivilaatta

Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Suurlähetystön nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri, seka

Rakennuksen muoto: C:n muotoinen

Julkisivumateriaali: Litteä poltettu tiili

Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu Keltainen

Ulko-ovityypit: Puu (tammi) -lasiovia (ks. kuvat), puupaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu

Ikkunajako: 2-jako (ks. kuvat)

Ikkunamat./värit: Puu (tammi) Lakattu

Ikkunapellitykset: Pronssia

Kattomuoto/kate: Auma, harja Munkki-nunna-tiilikate

Katemateriaali/värit: Lasitettu tiili Tummanruskea

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Teppo Jokinen, Erkki Huttunen arkkitehti, SRM

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0203 4 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 15

Omistaja: ENGLANNIN SUURLÄHETYSTÖ

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1934

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Englannin suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1917

Suunnittelija(t): Arkkitehti Jarl Eklund

ark Tontinosa, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakennus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikaton sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Alkup. käyttö: Asuinrakennus

Muutokset: Kattoikkunoita lisätty 3 kpl ullakkohuoneiden rakentamisen yhteydessä (David Frölander-Ulf 1926). Aita (1934). Uusi suorakaide-erkkeri, ikkuna poistettu (Lasse Björk 1945). Pääporras rakennettu osittain uudestaan, kasvihuone purettu eteläpäädystä (Kaija ja Veli Paatela, Norman Isham 1976). Ullakolle uusi ikkuna, pihasuunnitelma ja

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Päärakennus ja flyygeli

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Loiva rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita, kuusi

Liikennealueet: Sora, nurmi

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Betoni- ja graniittitukimuureja

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Teräsaita (ks. kuva)

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Graniitti

Pintakuvio/väri: Ristipäähakattu Punainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Roiske Roosa, valkoinen

Ulko-ovityypit: Kolmiosainen

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu

Ikkunajako: Kaari-ikkunoita, moniruutuisia

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Taitettu auma Tiilikatto

Katemateriaali/värit: Tiili Punainen

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0203 4 2

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 15

Omistaja: ENGLANNIN SUURLÄHETYSTÖ

Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 11 I-ASUNNON TALO

Käyttöönottovuosi: 1938

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Englannin suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1917

Suunnittelija(t): Arkkitehti Jarl Eklund

ark Tontinosa, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakennus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikaton sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Alkup. käyttö: Asuinrakennus

Muutokset: Autotallilaajennus (David Frölander-Ulf 1938).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Päärakennus ja flyygeli		*Runkorakenne:*	Tiilimuuri
Sijainti tontilla:	Tontin kulmassa		*Rakennuksen muoto:*	Suorakaide
Maapohja:	Tasainen		*Julkisivumateriaali:*	Rappaus
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja pensaita, kuusi		*Pintakuvio/värit:*	Roiske Roosa, valkoinen
Liikennealueet:	Sora, nurmi		*Ulko-ovityypit:*	Ei inventoitu
Reunakivet ja pintavesikourut:	Luonnonkivi		*Ovimateriaalit/värit:*	Ei inventoitu Ei inventoitu
Luiskat:	Ei ole		*Ikkunajako:*	16-ruutuinen
Tukimuurit ja katokset:	Betoni- ja graniittitukimuureja		*Ikkunamat./värit:*	Puu Valkoinen
Saasteet:	Ei havaittu		*Ikkunapellitykset:*	Valkoista teräspeltiä
Muut havainnot:	Teräsaita (ks. kuva), ei pääsyä tontille		*Kattomuoto/kate:*	Taite Tiilikatto
Perustus/sokkeli:	Luonnonkivi	Graniitti	*Katemateriaali/värit:*	Tiili Punainen
Pintakuvio/väri:	Ristipäähakattu	Punainen	*Porrashuoneet:*	Ei inventoitu
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu
Kyltit:	Ei ole		*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL
Haastatellut henkilöt:	Ei ole		*Päivämäärä:*	30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0203 4 3

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 15

Omistaja: ENGLANNIN SUURLÄHETYSTÖ

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1989

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Englannin suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1987

Suunnittelija(t): Arkkitehti Arno Paatela Veli ja Arno Paatela, S. C. Quinlan, D. J. Nicholson

Alkup. käyttö: Virastotalo

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet: Itäinen Puistotie 17:ssä ollut Lars Sonckin piirtämä kaksikerroksinen kivitalo purettiin todennäköisesti 1977 Kaija ja Veli Paatelan pyramidikattoisen virastotaloprojektin yhteydessä.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Betonipilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Ei sopeudu ympäristöönsä

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Asfalttia, nurmea

Reunakivet ja pintavesikourut: Asfalttia

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Betonitukimuureja

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei pääsyä tontille

Perustus/sokkeli: Betoni Betoni

Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa, beige

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betonipilari

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö, kaariosa keskellä

Julkisivumateriaali: Betoni

Pintakuvio/värit: Elementti Valkoinen

Ulko-ovityypit: Ei inventoitu

Ovimateriaalit/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Ikkunajako: Nauha, suuria lasipintoja

Ikkunamat./värit: Alumiini Ruskea

Ikkunapellitykset: Ei inventoitu

Kattomuoto/kate: Tasa, lasikaariosa korkeamman osan Ei inventoitu

Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0203 4 4

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 15

Omistaja: ENGLANNIN SUURLÄHETYSTÖ

Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 949 MUU TALOUSRAKENNUS, ESIM. SAIRAALAN, KOULUN TMS. TALOUS- TAI HUOLTORAKENNUS

Käyttöönottovuosi: 1990

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Englannin suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1989

Suunnittelija(t): Arkkitehti Arno Paatela Veli ja Arno Paatela, S. C. Quinlan, D. J. Nicholson

Alkup. käyttö: Portin valvontarakennus

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Kevytsoraharkko

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Ei sopeudu ympäristöönsä

Sijainti tontilla: Tontin nurkassa

Maapohja: Loiva rinne

Puusto ja kasvit: Ei ole

Liikennealueet: Asfalttia

Reunakivet ja pintavesikourut: Asfalttia

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Betonitukimuureja

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei pääsyä tontille

Perustus/sokkeli: Betoni Luonnonkivilaatta

Pintakuvio/väri: Ristipäähakattu Punainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Suurlähetystön nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Kevytsoraharkko

Rakennuksen muoto: U-mallinen

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Sileä Harmaa

Ulko-ovityypit: Ei inventoitu

Ovimateriaalit/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Ikkunajako: Ks. kuvat

Ikkunamat./värit: Alumiini Ruskea

Ikkunapellitykset: Ruskeaa teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Kartioauma ja harja Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Harmaa

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0204 1 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 16

Omistaja: BJÖRLINGS T E OCH ANN UNDERSTÖDSFOND FÖR

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1947

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Rakennus B

Suunnitteluvuosi: 1946

Suunnittelija(t): Arkkitehti Bertel Liljequist Arne Helander

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Ovimuutoksia (O. Hansson 1995).

Historia:

Erityispiirteet: Klinkkerisokkeli ja -erkkerit, fasadissa jalorappaus, tiilikatto, leveät räystäät.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: B- ja C-talojen muodostama pihapiiri, näkyy merelle

Sijainti tontilla: Tontin kulmassa

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Asfalttia

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Puupergola (ruskea), liuskekivipylväät, teräsaita

Perustus/sokkeli: Betoni Liuskekivi

Pintakuvio/väri: Lohkottu Tummanharmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Seka

Rakennuksen muoto: Suorakaide, eri muotoisia erkkereitä

Julkisivumateriaali: Terastirappaus

Pintakuvio/värit: Sileä (ks. kuvat) Kivet punaisia, valkoisia ja mustia,

Ulko-ovityypit: Pystypaneliovia (osassa ikkuna)

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, ruskea

Ikkunajako: 1- ja 2-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Alumiini, puu Ruskea

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Tiilikatto

Katemateriaali/värit: Tiili Punainen

Porrashuoneet: Mosaiikkibetonilattia, ovet alkuperäiset

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0204 1 2

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 16

Omistaja: BJÖRLINGS T E OCH ANN UNDERSTÖDSFOND FÖR

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)

Käyttöönottovuosi: 1947

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Rakennus C

Suunnitteluvuosi: 1946

Suunnittelija(t): Arkkitehti Bertel Liljequist Arne Helander

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Ovimuutoksia (O. Hansson 1995).

Historia:

Erityispiirteet: Klinkkerisokkeli ja -erkkerit, fasadissa jalorappaus, tiilikatto, leveät räystäät.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: B- ja C-talojen muodostama pihapiiri, näkyy merelle

Sijainti tontilla: Tontin kulmassa

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Asfalttia

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Puupergola (ruskea), liuskekivipylväät, teräsaita

Perustus/sokkeli: Betoni Liuskekivi

Pintakuvio/väri: Lohkottu Tummanharmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide, erkkereitä

Julkisivumateriaali: Terastirappaus

Pintakuvio/värit: Sileä (ks. kuvat) Kivet punaisia, valkoisia ja mustia,

Ulko-ovityypit: Pystypaneliovia (osassa ikkuna)

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu, ruskea

Ikkunajako: 1- ja 2-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Alumiini, puu Ruskea

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Tiilikatto

Katemateriaali/värit: Tiili Punainen

Porrashuoneet: Mosaiikkibetonilattia, ovet alkuperäiset

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0204 3 1

Osoite: SILTATIE 2

Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET BROVÄGEN 2

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1926

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Brovägen 2

Suunnitteluvuosi: 1926

Suunnittelija(t): Arkkitehti Sigurd Frosterus

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Uusi parveke kaakkoissivulle (Olof Stenius 1934). Yksikerroksinen laajennus eteläkulmaan, auma, tiilimuuri, betoni (Bertel Liljequist ja Arne Helander 1947).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Siltatien katutilaa muodostava rakennus

Sijainti tontilla: Siltatien varressa

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Sora, nurmi

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu

Luiskat: Ei inventoitu

Tukimuurit ja katokset: Ei inventoitu

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Betoni, rappaus

Pintakuvio/väri: Sileä Keltainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö, päädyssä 1-kerroksinen osa

Julkisivumateriaali: Tiili

Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu Punainen

Ulko-ovityypit: Kaariovi, puuovi

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu

Ikkunajako: 16-ruutuinen

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Ruskea

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0204 20 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 14

Omistaja: AMERIKAN YHDYSVALLAT

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1938

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Amerikan suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1938

Suunnittelija(t): Bristol Group

Alkup. käyttö: Lähetystörakennus

Muutokset: Konevaja ja jätesuojarakennus pihalle, auma, tiiliseinä, betoni (J. Tapiovaara1987).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Siltatien katutilaa muodostava rakennus		*Runkorakenne:*	Tiilimuuri	
Sijainti tontilla:	Tontin nurkassa		*Rakennuksen muoto:*	C:n muotoinen	
Maapohja:	Tasainen		*Julkisivumateriaali:*	Tiili	
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja pensaita		*Pintakuvio/värit:*	Puhtaaksimuurattu	Punainen
Liikennealueet:	Sora, nurmi		*Ulko-ovityypit:*	Ei inventoitu	
Reunakivet ja pintavesikourut:	Ei inventoitu		*Ovimateriaalit/värit:*	Ei inventoitu	Ei inventoitu
Luiskat:	Ei ole		*Ikkunajako:*	Pieniruutuinen	
Tukimuurit ja katokset:	Ei inventoitu		*Ikkunamat./värit:*	Puu	Valkoinen
Saasteet:	Ei havaittu		*Ikkunapellitykset:*	Ei inventoitu	
Muut havainnot:	Ei pääsyä tontille		*Kattomuoto/kate:*	Auma, taite, ylempi lape hyvin loiva	Liuskekivikatto
Perustus/sokkeli:	Betoni	Ei inventoitu	*Katemateriaali/värit:*	Liuskekivi	Harmaa
Pintakuvio/väri:	Ei inventoitu	Ei inventoitu	*Porrashuoneet:*	Ei inventoitu	
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei havaittu	
Kyltit:	Katsomatta		*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL	
Haastatellut henkilöt:	Poliisi ja vartiomiehet		*Päivämäärä:*	30.12.2001	

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0204 20 2

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 14

Omistaja: AMERIKAN YHDYSVALLAT

Kerrosluku mp/ma: 99 mp / 99 ma

Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)

Käyttöönottovuosi: 9999

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Amerikan suurlähetystö

Suunnitteluvuosi: 1914

Suunnittelija(t): Arkkitehti W. G. Palmqvist Palmqvist & Sjöström (julkisivut), Knut Wasastierna (pohjapiirustus 1914)

Alkup. käyttö: Asuinrakennus

Muutokset: Kattoikkunoita lisätty, kattoterasseille johtavissa ovissa ja ikkunoissa muutoksia, kolmanteen kerrokseen lisätty ikkunoita (K. W. 1917). Muutoksia sisäänkäynneissä, keskierkkeritorni purettu, uudet kaarevat piiput katolle, ullakolle asuntoja (Bertel Liljequist ja Arne Helander 1946).

Historia:

Erityispiirteet: (Rakennus A vrt. 9/204/1/1 ja 9/204/1/2)

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Naapuritontin B- ja C-talojen pihapiiri (entinen A-talo)

Sijainti tontilla: Tontin nurkassa

Maapohja: Rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Ei invenoitu

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei inventoitu

Luiskat: Ei inventoitu

Tukimuurit ja katokset: Ei inventoitu

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei pääsyä tontille

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Ei inventoitu

Pintakuvio/väri: Ei inventoitu Harmaa

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Katsomatta

Haastatellut henkilöt: Poliisi ja vartiomiehet

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide,pyöreät erkkerit kulmissa

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Rustikoitu, sileä Beige

Ulko-ovityypit: Ei inventoitu

Ovimateriaalit/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Ikkunajako: 4-ruutuinen

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Ei inventoitu

Kattomuoto/kate: Harja Ei inventoitu

Katemateriaali/värit: Ei inventoitu Ei inventoitu

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 30.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0204 20 3
Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 14
Omistaja: AMERIKAN SUURLÄHETYSTÖ
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 999 MUU RAKENNUS
Käyttöönottovuosi: 1992

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Amerikan suurlähetystö
Suunnitteluvuosi: 1986
Suunnittelija(t): Arkkitehti Henrik Jansson
Alkup. käyttö: Portinvartijan rakennus
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet: Tummanruskeaa tiiltä.
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Betoni Tiiliseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Aidan vieressä		*Runkorakenne:*	Tiiliseinä	
Sijainti tontilla:	Tontin nurkassa		*Rakennuksen muoto:*	Suorakaide	
Maapohja:	Loiva rinne		*Julkisivumateriaali:*	Tiili	
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja pensaita		*Pintakuvio/värit:*	Puhtaaksimuurattu	Tummanruskea
Liikennealueet:	Asfalttia		*Ulko-ovityypit:*	Ei inventoitu	
Reunakivet ja pintavesikourut:	Asfalttia		*Ovimateriaalit/värit:*	Ei inventoitu	Ei inventoitu
Luiskat:	Ei ole		*Ikkunajako:*	Ei inventoitu	
Tukimuurit ja katokset:	Ei inventoitu		*Ikkunamat./värit:*	Ei inventoitu	Ei inventoitu
Saasteet:	Ei havaittu		*Ikkunapellitykset:*	Ei inventoitu	
Muut havainnot:	Ei pääsyä tontille		*Kattomuoto/kate:*	Auma	Ei inventoitu
Perustus/sokkeli:	Betoni	Ei inventoitu	*Katemateriaali/värit:*	Ei inventoitu	Ei inventoitu
Pintakuvio/väri:	Ei inventoitu	Ei inventoitu	*Porrashuoneet:*	Ei ole	
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei ole	
Kyltit:	Suurlähetystön nimikilpi		*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL	
Haastatellut henkilöt:	Poliisi ja vartiomiehet		*Päivämäärä:*	30.12.2001	

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: 0205 1 1
Osoite: SILTATIE 3
Omistaja: ASUNTO OY DIPLOMAATTITALOBOSTADS AB
Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 2 ma
Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi: 1953

ARKISTOTIEDOT

Kohde: As. Oy Diplomaattitalo
Suunnitteluvuosi: 1952
Suunnittelija(t): Arkkitehti Iikka Martas Lappi-Seppälä ja Martas Oy
Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo
Muutokset: Tuulikaappi lisätty, uudet ovet (Ansu Huunonen 1987).
Historia:
Erityispiirteet: Viuhkanmuotoinen rakennus.
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Betoni Seka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Irrallaan ympäröivistä taloista
Sijainti tontilla: Keskellä tonttia
Maapohja: Loiva rinne
Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita
Liikennealueet: Sora
Reunakivet ja pintavesikourut: Betonireunakiviä
Luiskat: Ei ole
Tukimuurit ja katokset: Luonnonkiveä
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Ei
Perustus/sokkeli: Betoni Klinkkeri (paksu)
Pintakuvio/väri: Leveät pystysaumat Keltainen
Vauriot/kosteus: Halkeamia Merkkejä kosteudesta
Kyltit: Ei ole
Haastatellut henkilöt: Ei ole
Runkorakenne: Seka
Rakennuksen muoto: Hieman kaareva, erkkereitä, parveketorneja
Julkisivumateriaali: Rappaus
Pintakuvio/värit: Roiske, vale-elementtisaumoja Likainen beige
Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia, pystypaneliovia (autotallit)
Ovimateriaalit/värit: Puu Valkoinen
Ikkunajako: 2-jako (ks. kuvat), uusittu
Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen
Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu
Katemateriaali/värit: Pelti Harmaa
Porrashuoneet: Ei inventoitu
Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu
Maastotäyttäjä: TL, HN
Päivämäärä: 2.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0205 3 1

Osoite: ITÄINEN PUISTOTIE 12

Omistaja: BOSTADS AB ÖSTRA BRUNNSPARKEN 12

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)

Käyttöönottovuosi: 1937

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Östra Brunnsparken 12

Suunnitteluvuosi: 1933

Suunnittelija(t): Arkkitehti Uno Moberg

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Jätekatos, polkupyöräsuoja (Terttu-Annikki Lavikainen 1973).

Historia:

Erityispiirteet: Marmorirappaus julkisivuissa.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Itäisen puistotien katutilaa muodostava rakennus, matala muuri

Sijainti tontilla: Keskellä tonttia

Maapohja: Tasainen, matalampi pihan osa myös tasainen

Puusto ja kasvit: Lehtipuita, pensaita, nurmikkoa, rodoja, perennoja

Liikennealueet: Sora

Reunakivet ja pintavesikourut: Pesubetonilaattaa

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Matalat muurit betonia

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Maantasokerroksessa puolipyöreät terassit parvekkeiden kohdalla

Perustus/sokkeli: Betoni Kivirouherappaus

Pintakuvio/väri: Rouhepinta Suola ja pippuri

Vauriot/kosteus: Vähäistä kulumaa Merkkejä kosteudesta

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: L-mallinen

Julkisivumateriaali: Rappaus

Pintakuvio/värit: Maalattu (ei merkkejä) Vaalea beige

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, lasi Lakattu

Ikkunajako: 1- ja 2-ruutuisia (eri kokoisia)

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Punainen

Porrashuoneet: Hyvin säilynyt, alkuperäiset ovet

Muut julk. sisätilat: Ei ole

Maastotäyttäjä: TL, HN

Päivämäärä: 2.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä:	9
Kortteli/Tontti/Rno:	0205 4 1
Osoite:	KALLIOLINNANTIE 18
Omistaja:	VIRON TASAVALTA
Kerrosluku mp/ma:	2 mp / 1 ma
Kohdetyyppi:	310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-
Käyttöönottovuosi:	1933

ARKISTOTIEDOT

Kohde:	Viron tasavallan suurlähetystö
Suunnitteluvuosi:	1933
Suunnittelija(t):	Arkkitehti Constantin Boelau Uno Moberg
Alkup. käyttö:	Viron suurlähetystö
Muutokset:	Rakennusta laajennettu itään, uusi sisäänkäyntiuloke (Uno Moberg 1939). IV-ritilä lisätty, uusi parveke (Rakennushallitus 1974). Bulgarian kansantasavallan suurlähetystöksi, korotus kerroksella, taitettu aumakatto, rappaus uusittu, 6 auton talli pihalle, aita (Kaarlo Leppänen 1977). Teräslevyautotalliryhmä, 6 auton talli pihalle,
Historia:	Lähetystörakennus (Viro), Helsingin hovioikeuden rakennus 2, Bulgarian suurlähetystö
Erityispiirteet:	
Täyttäjä, pvm:	Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko:	Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Itäisen puistotien katutilaa muodostava rakennus	*Runkorakenne:*	Tiilimuuri
Sijainti tontilla:	Keskellä tonttia	*Rakennuksen muoto:*	Suorakulmainen särmiö, ulokkeita
Maapohja:	Loiva rinne	*Julkisivumateriaali:*	Rappaus
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja pensaita	*Pintakuvio/värit:*	Sileä Valkoinen
Liikennealueet:	Asfalttia	*Ulko-ovityypit:*	Puu-lasiovi, puupaneliovia
Reunakivet ja pintavesikourut:	Betonireunakiviä	*Ovimateriaalit/värit:*	Puu, lasi Valkoinen, harmaat listat
Luiskat:	Ei ole	*Ikkunajako:*	2-jako (ks. kuvat)
Tukimuurit ja katokset:	6 auton talli	*Ikkunamat./värit:*	Puu Valkoinen, harmaa
Saasteet:	Ei havaittu	*Ikkunapellitykset:*	Harmaata teräspeltiä
Muut havainnot:	Rauta-aita	*Kattomuoto/kate:*	Auma -> taitettu auma Konesaumattu
Perustus/sokkeli:	Betoni Graniitti	*Katemateriaali/värit:*	Pelti Harmaa
Pintakuvio/väri:	Hakattu Punainen	*Porrashuoneet:*	Ei inventoitu
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu
Kyltit:	Suurlähetystön nimikilpi	*Maastotäyttäjä:*	TL, HN
Haastatellut henkilöt:	Ei ole	*Päivämäärä:*	2.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0205 13 1

Osoite: KALLIOLINNANTIE 16

Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET BLÅKLINTEN

Kerrosluku mp/ma: 3 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1928

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Blåklinten, rakennus C

ark Tontinosa, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakennus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Suunnitteluvuosi: 1926

Suunnittelija(t): Arkkitehti Valter Jung Jung & Jung

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Autotallin ovi uusittu ja sen viereen uusi käyntiovi (Mariana Cedercreutz 1982).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: 3 talon hieman valeperspektiivinen sommitelma

Sijainti tontilla: Keskeisesti

Maapohja: Jyrkkä rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Nupukivi, kivituhka

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Betoniharkko- ja liuskekivitukimuureja

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Luonnonkivi

Pintakuvio/väri: Lohkottu "square rable" Musta

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide, 2 kulmassa 1 x 3 m sisäänveto

Julkisivumateriaali: Terastirappaus

Pintakuvio/värit: Sileä ja hakattu Harmaa, okra

Ulko-ovityypit: Puu-lasipariovia, peiliovia, kaaripariovia (7 at)

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu, valkoinen, ruskea

Ikkunajako: 4-ruutuinen (uusittu)

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Ruskea

Porrashuoneet: Hyvin säilyneet

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN

Päivämäärä: 2.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0205 13 2

Osoite: KALLIOLINNANTIE 16

Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET BLÅKLINTEN

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)

Käyttöönottovuosi: 1928

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Blåklinten, rakennus B

ark Tontinosa, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakennus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Suunnitteluvuosi: 1926

Suunnittelija(t): Arkkitehti Valter Jung Jung & Jung

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Hissi (Kaarlo Borg 1937). Uusi parveke pohjoissivulle 1. kerrokseen (Göran Lönnblad 1960). Uusi erkkeri pitkän uuden parvekkeen alle ja kaksi muuta uutta parveketta itäsivulle (E. v. Ungern-Sternberg 1960). Erkkeriin uusi ikkuna (E. v. U.-S. 1967). Uusi sisäänkäynti eteläsivulle (Leena Jukarainen 1979). Uusi ikkuna pohjoispuolelle

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: 3 talon hieman valeperspektiivinen sommitelma

Sijainti tontilla: Keskeisesti

Maapohja: Jyrkkä rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Nupukivi, kivituhka

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Betoniharkko- ja liuskekivitukimuureja

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Luonnonkivi

Pintakuvio/väri: Lohkottu "square rable" Musta

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Terastirappaus

Pintakuvio/värit: Sileä ja hakattu Harmaa, okra

Ulko-ovityypit: Puu-lasipariovia, peiliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu, valkoinen, ruskea

Ikkunajako: 4-ruutuinen (uusittu)

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Ruskea

Porrashuoneet: Hyvin säilyneet

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN

Päivämäärä: 2.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0205 13 3

Osoite: KALLIOLINNANTIE 16

Omistaja: BOSTADSAKTIEBOLAGET BLÅKLINTEN

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 31 PISTE- ELI TORNITALO (YKSI PORRASTILA)

Käyttöönottovuosi: 1928

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Bost. Ab Blåklinten, rakennus A

ark Tontinosa, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakennus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Suunnitteluvuosi: 1926

Suunnittelija(t): Arkkitehti Valter Jung Jung & Jung

Alkup. käyttö: Asuinkerrostalo

Muutokset: Uusi parveke, uusi sisäänkäyntikatos (Tarki Liede 1991).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: 3 talon hieman valeperspektiivinen sommitelma

Sijainti tontilla: Keskeisesti

Maapohja: Jyrkkä rinne

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Nupukivi, kivituhka

Reunakivet ja pintavesikourut: Graniittireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Betoniharkko- ja liuskekivitukimuureja

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Luonnonkivi

Pintakuvio/väri: Lohkottu "square rable" Musta

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Ei ole

Haastatellut henkilöt: Yksi, ei antanut nimeään

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Terastirappaus

Pintakuvio/värit: Sileä ja hakattu Harmaa, okra

Ulko-ovityypit: Puu-lasipariovia, peiliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Lakattu, valkoinen, ruskea

Ikkunajako: 4-ruutuinen (uusittu)

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Ruskea

Porrashuoneet: Hyvin säilyneet

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN

Päivämäärä: 2.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä:	9
Kortteli/Tontti/Rno:	0205 14 1
Osoite:	SILTATIE 1
Omistaja:	ASUNTO OY UUSI KAIVOPUISTONRANTA
Kerrosluku mp/ma:	3 mp / 2 ma
Kohdetyyppi:	39 MUU KERROSTALO (KAKSI TAI USEAMPIA PORRASJAKSOJA)
Käyttöönottovuosi:	1953

ARKISTOTIEDOT

Kohde:	As. Oy Uusi Kaivopuistonranta
Suunnitteluvuosi:	1952
Suunnittelija(t):	Arkkitehti Jouko Ylihannu
Alkup. käyttö:	Asuinkerrostalo
Muutokset:	Saunaosasto ullakolle (J. Ylihannu 1959).
Historia:	
Erityispiirteet:	Lappi-Seppälä ja Martas Oy:n suunnitelma vuodelta 1951. Ylihannun suunnitelmassa terastirappaus ja tiilikate.
Täyttäjä, pvm:	Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko:	Betoni Betonipilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Siltatien katutilaa muodostava rakennus	*Runkorakenne:*	Betonipilari
Sijainti tontilla:	Tontin kulmassa	*Rakennuksen muoto:*	L-mallinen, porrastettu sahanteräsommitelma
Maapohja:	Jyrkkä rinne	*Julkisivumateriaali:*	Terastirappaus
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita ja havupensaita	*Pintakuvio/värit:*	Pesty Valkoinen (kiille, pii, ruskea kivi)
Liikennealueet:	Asfalttia, sfs-sidekiveä	*Ulko-ovityypit:*	Puu-lasiovia, puupaneliovia
Reunakivet ja pintavesikourut:	Betoni	*Ovimateriaalit/värit:*	Puu, alumiini, lasi Valkoinen, ruskea
Luiskat:	Asfalttia	*Ikkunajako:*	2-ruutuisia, monimuotoisia
Tukimuurit ja katokset:	Betoni- ja graniittitukimuureja	*Ikkunamat./värit:*	Puu Valkoinen, lakattu
Saasteet:	Ei havaittu	*Ikkunapellitykset:*	Harmaata teräspeltiä
Muut havainnot:	Ei	*Kattomuoto/kate:*	Harja, pulpetti Konesaumattu
Perustus/sokkeli:	Betoni Luonnonkivi	*Katemateriaali/värit:*	Pelti, tiili Harmaa, punainen
Pintakuvio/väri:	Lohkottu Vihertävä, kirjava, vaalea	*Porrashuoneet:*	Ei inventoitu
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu
Kyltit:	Ei ole	*Maastotäyttäjä:*	TL, HN
Haastatellut henkilöt:	Ei ole	*Päivämäärä:*	2.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: 0234 2 1

Osoite: PUISTOKATU 2

Omistaja: SOSIAALIVIRASTO / KIINTEISTÖJEN HALLINTO

Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 949 MUU TALOUSRAKENNUS, ESIM. SAIRAALAN, KOULUN TMS. TALOUS- TAI HUOLTORAKENNUS

Käyttöönottovuosi: 1905

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Purettu

Suunnitteluvuosi: 1870

Suunnittelija(t): Insinööri Hugo Neuman

Alkup. käyttö: Huvila

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Runkorakenne: Hirsi

Sijainti tontilla:

Rakennuksen muoto:

Maapohja:

Julkisivumateriaali:

Puusto ja kasvit:

Pintakuvio/värit:

Liikennealueet:

Ulko-ovityypit:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Ovimateriaalit/värit:

Luiskat:

Ikkunajako:

Tukimuurit ja katokset:

Ikkunamat./värit:

Saasteet:

Ikkunapellitykset:

Muut havainnot:

Kattomuoto/kate: Auma, harja

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi

Katemateriaali/värit:

Pintakuvio/väri:

Porrashuoneet:

Vauriot/kosteus:

Muut julk. sisätilat:

Kyltit:

Maastotäyttäjä: Tommi Lindh

Haastatellut henkilöt:

Päivämäärä: 22.10.1997

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: L 1 3

Osoite: OLYMPIALAITURI

Omistaja: HELSINGIN KAUPUNKI / SATAMALAITOS

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 917 SATAMAN MATKUSTAJATERMINAALI

Käyttöönottovuosi: 1952

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Olympiaterminaali

Suunnitteluvuosi: 1951

Suunnittelija(t): Arkkitehti Risto-Veikko Luukkonen
Aarne Hytönen

Alkup. käyttö: Matkustajapaviljonki, M1

Muutokset: Ilmastointisäleikkö, kattoikkuna (R.-V. L. 1971). Matkustajasilta, sadekatos (Satamalaitos, Kari Unelius 1974). Ovi- ja ikkunamuutoksia (K. U. 1981-1982). Uudet ulko-ovet länsisivulla, itäsivulla ovi- ja ikkunamuutoksia, suojalippoja (K. U. 1988). Maihinnoususiltaa laajennettu (K. U. 1989).

Historia:

Erityispiirteet: Alumiinikatto, klinkkerijulkisivut, poltettu julkisivutiili, sahattu graniittisokkeli.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni, runsas paalut Betonipilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: 4 rakennuksen kokonaisuus

Sijainti tontilla: Rannan suuntaisesti

Maapohja: Pengerretty

Puusto ja kasvit: Ei ole

Liikennealueet: Asfalttia, luonnonkivilaatta

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Betonitukimuureja, ristipäähakattua graniittia

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni, runsas paalutus | Betoni, tiili

Pintakuvio/väri: Sileä, harjattu | Harmaa, tummanpunainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu | Ei havaittu

Kyltit: Nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betonipilari

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Klinkkeri

Pintakuvio/värit: Sileä | Keltainen

Ulko-ovityypit: Teräs-lasi, alumiini-lasi

Ovimateriaalit/värit: Teräs, lasi, alumiini | Valkoinen, harmaa

Ikkunajako: 4-ruutuinen

Ikkunamat./värit: Alumiini, teräs | Valkoinen

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Kaksoispulpetti | Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti | Harmaa

Porrashuoneet: Säilyneet, hyväkuntoiset, vihr. klinkk.seinät, latt. mos.bet., teräskaiteet,

Muut julk. sisätilat: Tilajako säilynyt pääpiirteissään

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 29.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: L 1 6
Osoite: OLYMPIALAITURI
Omistaja: HELSINGIN KAUPUNKI / SATAMALAITOS
Kerrosluku mp/ma: 0 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 799 MUU VARASTO
Käyttöönottovuosi: 1954

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Ehrenströmintien sillan makasiini M2
Suunnitteluvuosi: 1953
Suunnittelija(t): Arkkitehti Risto-Veikko Luukkonen
Aarne Hytönen
Alkup. käyttö: Makasiini, Valion juustovarasto
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet: Graniittisokkeli, terastirappaus. Katolla tie ja jalkakäytävä kaiteineen.
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Betoni Betonipilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: 4 rakennuksen kokonaisuus
Sijainti tontilla: Maan alla
Maapohja: Tasainen
Puusto ja kasvit: Ei ole
Liikennealueet: Asfalttia
Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole
Luiskat: Ei ole
Tukimuurit ja katokset: Ei ole
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Rakennus on kahdessa osassa Ehrenströmintien sillan alla
Perustus/sokkeli: Betoni Betoni
Pintakuvio/väri: Sileä Harmaa, valkoinen maali
Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu
Kyltit: Autohotelli
Haastatellut henkilöt: Panu Tammisto
Runkorakenne: Betonipilari (8-kulmaiset sienipilarit)
Rakennuksen muoto: Epämääräinen, kaarevia osia
Julkisivumateriaali: Tiili, rappaus
Pintakuvio/värit: Puhtaaksimuurattu, sileä Punainen, vihreä
Ulko-ovityypit: Nosto-ovia, liukuovia (2 kpl), puupariovi
Ovimateriaalit/värit: Teräs, puu Harmaa
Ikkunajako: 6 tai 8 ruutua vierekkäin
Ikkunamat./värit: Puu Harmaa
Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Tasa Katu
Katemateriaali/värit: Asfaltti Musta
Porrashuoneet: Ei ole
Muut julk. sisätilat: Ei ole
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 29.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: L 101 1

Osoite: OLYMPIALAITURI

Omistaja: HELSINGIN KAUPUNKI / SATAMALAITOS

Kerrosluku mp/ma: 4 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 310 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET, KUNNAN, VALTION VIRASTOTALO, SAIRAALAN TAI KOULUN HALLINTORAK., RADIO-

Käyttöönottovuosi: 1952

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Satamatalo

Suunnitteluvuosi: 1951

Suunnittelija(t): Arkkitehti Aarne Hytönen Risto-Veikko Luukkonen

Alkup. käyttö: Tullivarastorakennus, M3

Muutokset: Uusia ikkunoita koillisjulkisivussa, uusi valokuilu (Juha Larkas 1985). Uusi katos ja aita, rullaovi purettu, tilalle ikkuna, muita ovi- ja ikkunamuutoksia (J. L., 1988). Ovi- ja ikkunamuutoksia (J. L. 1992). Valo-opasteet "Helsingin satama" sekä peltinen Helsingin vaakuna (1995).

Historia:

Erityispiirteet: Alumiinikatto, klinkkerijulkisivut, graniittisokkeli.

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Betonipilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: 4 rakennuksen kokonaisuus

Sijainti tontilla: Rannan suuntaisesti

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Ei ole

Liikennealueet: Asfalttia, luonnonkivilaatta

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Asfalttia

Tukimuurit ja katokset: Betonitukimuureja, ristipäähakattua graniittia

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Betoni, tiili

Pintakuvio/väri: Sileä, harjattu Harmaa, tummanpunainen,

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betonipilari

Rakennuksen muoto: Suorakaide

Julkisivumateriaali: Klinkkeri

Pintakuvio/värit: Laatoitettu Keltainen

Ulko-ovityypit: Teräs-lasi, alumiini-lasi

Ovimateriaalit/värit: Teräs, lasi, alumiini Valkoinen, harmaa

Ikkunajako: 2- ja 4-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Alumiini, teräs Valkoinen, harmaa

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Kaksoispulpetti Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Harmaa

Porrashuoneet: Hyvin säilyneet

Muut julk. sisätilat: Tilajako säilynyt pääpiirteissään

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 29.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 1 5

Osoite: LAIVASILLANKATU

Omistaja: FINNISH STEVEDORES OY AB

Kerrosluku mp/ma: 0 mp / 2 ma

Kohdetyyppi: 912 MOOTTORIAJONEUVOJEN HUOLTORAKENNUS, HUOLTOASEMA, AUTOPESULA, -KORJAAMO, -MAALAAMO TAI KATSASTUSASEMA

Käyttöönottovuosi: 1963

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Finnish Stevedores Oy Ab

Suunnitteluvuosi: 1962

Suunnittelija(t): Arkkitehti Risto-Veikko Luukkonen

Alkup. käyttö: Trukkihuoltorakennus

Muutokset: IV-ritilöitä (R.-V. L. 1968).

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Betoniseinä ja -pilari

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: 4 rakennuksen kokonaisuus

Sijainti tontilla: Puiston alla

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Katolla nurmea

Liikennealueet: Asfalttia

Reunakivet ja pintavesikourut: Betonireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Betonitukimuureja

Saasteet: Mahdollisia

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Betoni Betoni

Pintakuvio/väri: Vaakalautamuotti Valkoinen

Vauriot/kosteus: Halkeamia Ei havaittu

Kyltit: FINNSTEVE

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Betoniseinä ja -pilari

Rakennuksen muoto: Neliö

Julkisivumateriaali: Betoni

Pintakuvio/värit: Vaakalautamuottiin valettu Valkoinen

Ulko-ovityypit: Pystypaneli, nosto-ovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, alumiini, lasi Harmaa

Ikkunajako: 8-ruutuinen, lasitiiltä

Ikkunamat./värit: Teräs, alumiinilistat Harmaa

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Pulpetti Nurmi

Katemateriaali/värit: Nurmi Valkoinen (lumi)

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 29.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 1

Osoite: PUISTOKATU 6

Omistaja: SOSIAALIVIRASTO / KIINTEISTÖJEN HALLINTO

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 231 LASTEN PÄIVÄKOTI

Käyttöönottovuosi: 1890

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Lasten päiväkoti Kaivopuisto

Suunnitteluvuosi: 1867

Suunnittelija(t): Insinööri Hugo Neuman Gustaf Strengell (1921)

Alkup. käyttö: Huvila

Muutokset: Lisärakennus ja muutos 1880-luvulla (Heikel). Laajennus, kirjasto (Gustaf Strengell 1921). Tilapäinen koulu (1953). Lasten päiväkodiksi, eteläjulkisivussa ajo-ovi poistettu, uusi ovi tilalle (Ulla Markelin 1986). Jätekatos ja aita (Roy Mänttäri 1993).

Historia: Huvila nro 2 (Heikel).

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Rakennus puistossa

Sijainti tontilla: Puistokadun varressa

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Lehtipuita, pensaita, alppiruusuja

Liikennealueet: Sora

Reunakivet ja pintavesikourut: Betonireunakiviä

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivitukimuureja, teräskatos pihalla (polkupyörä, leikkiväline)

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot:

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi, betoni Luonnonkivi, rappaus

Pintakuvio/väri: Lohkottu, sileä Tummanharmaa, punainen,

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto, lasten

Haastatellut henkilöt: Raine Gunnari

Runkorakenne: Hirsi, tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakaide, porrastorni, kuisti, parveke

Julkisivumateriaali: Helmipontti, pontti

Pintakuvio/värit: Vaaka- ja pystylauta Vaalea beige, tumma beige

Ulko-ovityypit: Peilipariovia, pystypaneliovia

Ovimateriaalit/värit: Puu Valkoinen

Ikkunajako: T-ikkunoita, 2-, 3-, 6-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Puu Valkoinen

Ikkunapellitykset: Tumman beigeä teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma, kolmiopäätyjä Konesaumattu

Katemateriaali/värit: Pelti Musta

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 23.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Heikel 1919 s. 223.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 2

Osoite: ISO PUISTOTIE 1

Omistaja: KIINTEISTÖVIRASTO TALO-OSASTO

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 140 RAVINTOLA, RUOKALA, BAARI, KAHVILA

Käyttöönottovuosi: 1838

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Ravintola Kaivohuone

Suunnitteluvuosi: 1838

Suunnittelija(t): Arkkitehti Carl Ludvig Engel
Intendentinkonttori

Alkup. käyttö: Kaivohuone

Muutokset: Sisätilamuutoksia (W. F. Gottkamp 1935). Uusi puinen porrastorni, keittiötilojen laajennus 1. kerroksessa (W. F. G. 1943). Kulmatornit purettu (2 kpl), uudet sisäänkäyntiovet ja -katos (HKR, Lasse Björk 1951). Uusi talouspihan aita ja säilytyskatos (HKR, Olli Leppämäki 1963-1964). Terassin laajennus ja telttakatos (Heikkilä & Kauppinen

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Puiston keskellä

Sijainti tontilla: Puistoakselin varrella

Maapohja: Kukkula

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Sora

Reunakivet ja pintavesikourut: Luonnonkivi

Luiskat: Luonnonkivi, maa

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivi, teräs, telttakangas

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Graniitti

Pintakuvio/väri: Lohkottu Punainen

Vauriot/kosteus: Halkeamia, irronnutta maalia Ei havaittu

Kyltit: Nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö, kulmaulokkeet, kuisti

Julkisivumateriaali: Rappaus, puu

Pintakuvio/värit: Rustikoitu, sileä, vaaka- ja pystylautaa Roosa, vihertävän harmaa,

Ulko-ovityypit: Puu-lasiovia, teräsovia, säleovia

Ovimateriaalit/värit: Puu, savulasi, teräs Lakattu, harmaa

Ikkunajako: T-ikkunoita, 2- ja 6-ruutuisia

Ikkunamat./värit: Puu Vihertävän harmaa

Ikkunapellitykset: Listan väristä teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma, harja, peltiakroterionaiheet Sauma

Katemateriaali/värit: Pelti Musta

Porrashuoneet: Ei ole

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 27.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Heikel 1919 s. 32-34.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 3

Osoite: PUISTOKATU 4

Omistaja: SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEOSÄÄTIÖ

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma

Kohdetyyppi: 422 MUSEO, TAIDEGALLERIA

Käyttöönottovuosi: 1880

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Suomen rakennustaiteen museo, näyttel
vosasto

Suunnitteluvuosi: 1880

Suunnittelija(t): Insinööri C. H. Nummelin

Alkup. käyttö: Huvila

Muutokset: Sisäänkäynnit muutettu ja osittain purettu, porrastorni purettu (Martti Jaatinen 1959).

Historia: Huvila nro 1 (Heikel).

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Puistokadun katutilaa luova rakennus

Sijainti tontilla: Puistokadun varressa

Maapohja: Tasainen

Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita

Liikennealueet: Sora

Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole

Luiskat: Ei ole

Tukimuurit ja katokset: Luonnonkivitukimuuri

Saasteet: Ei havaittu

Muut havainnot: Ei

Perustus/sokkeli: Luonnonkivi Luonnonkivi, rappaus

Pintakuvio/väri: Lohkottu, sileä Harmaa, punainen

Vauriot/kosteus: Ei havaittu Ei havaittu

Kyltit: Nimikilpi

Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Hirsi, tiilimuuri

Rakennuksen muoto: Suorakulmainen särmiö

Julkisivumateriaali: Rappaus, puu

Pintakuvio/värit: Tiili-imitaatio, kulmarustikointi Ruskea, vaaleanruskea,

Ulko-ovityypit: Peiliparviovi, pystypaneliovia, kaaripeltikatos

Ovimateriaalit/värit: Puu Harmaa

Ikkunajako: T-ikkunoita, pystyosissa välipuite

Ikkunamat./värit: Puu Harmaa

Ikkunapellitykset: Harmaata teräspeltiä

Kattomuoto/kate: Auma, päätyjä Sauma

Katemateriaali/värit: Pelti Musta

Porrashuoneet: Ei inventoitu

Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu

Maastotäyttäjä: TL, HN, FL

Päivämäärä: 23.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: HS, Heikel 1919 s. 221-222.

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 4

Osoite: EHRENSTRÖMINTIE 3

Omistaja: URSULA OY

Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 140 RAVINTOLA, RUOKALA, BAARI, KAHVILA

Käyttöönottovuosi: 1952

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Kahvila Ursula

Suunnitteluvuosi: 1951

Suunnittelija(t): Arkkitehti Irmeli Visanti Irmeli ja Markus Visanti

Alkup. käyttö: Rantakahvila

Muutokset: Laajennus, kahdeksankulmainen kahvilasali, yhdistävä tarjoilukatos, markiisikatos (Irmeli ja Markus Visanti 1955). Terassi sekä tarjoilukatoksen muutos (I. V. 1965). Uudet tarjoilutiskit sekä moottorikäyttöiset nostoluukut (Pertti Aalto 1982). Laajennus länsipäähän, uusi peltikatto, uusi aita ja jäteaitaus (Leena Ali-Nikula 1985).

Historia:

Erityispiirteet: Tiilikatto, julkisivut sahalautaa, liuskekivipiippu

Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Betoni Puuranka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Sijainti tontilla:

Maapohja:

Puusto ja kasvit:

Liikennealueet:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Luiskat:

Tukimuurit ja katokset:

Saasteet:

Muut havainnot:

Perustus/sokkeli: Betoni

Pintakuvio/väri:

Vauriot/kosteus:

Kyltit:

Haastatellut henkilöt:

Runkorakenne: Puuranka

Rakennuksen muoto:

Julkisivumateriaali:

Pintakuvio/värit:

Ulko-ovityypit:

Ovimateriaalit/värit:

Ikkunajako:

Ikkunamat./värit:

Ikkunapellitykset:

Kattomuoto/kate: Harja

Katemateriaali/värit:

Porrashuoneet:

Muut julk. sisätilat:

Maastotäyttäjä:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: P 100 8
Osoite: KAIVOPUISTO
Omistaja: RAKENNUSVIRASTO PUHTAANAPITO-OSASTO
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 999 MUU RAKENNUS
Käyttöönottovuosi: 1952

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Kaivopuiston yleisö-wc
Suunnitteluvuosi: 1952
Suunnittelija(t): Arkkitehti Uno Moberg HKR talorakennusosasto
Alkup. käyttö: Kaivopuiston mukavuuslaitos
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet: Katto betonia, lasitiiltä.
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Betoni Tiilimuuri, betonisei

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Puiston keskellä Kaivohuoneen takana
Sijainti tontilla: Kävelytien varrella
Maapohja: Loiva rinne
Puusto ja kasvit: Lehtipuita
Liikennealueet: Sora
Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole
Luiskat: Liuskekiviportaat
Tukimuurit ja katokset: Betonilippa
Saasteet: Mahdollisia
Muut havainnot: Ei
Perustus/sokkeli: Betoni Betoni, rappaus
Pintakuvio/väri: Sileä Valkoinen
Vauriot/kosteus: Rappaus paikoitellen pudonnut, maali Pohjoissokkelissa sammalta
Kyltit: MIEHILLE FÖR MÄN MESSIEURS NAI
Haastatellut henkilöt: Ei ole
Runkorakenne: Tiilimuuri, betoniseinä
Rakennuksen muoto: Risti
Julkisivumateriaali: Rappaus
Pintakuvio/värit: Sileä Valkoinen
Ulko-ovityypit: Siskonpaneliovia (2 kpl)
Ovimateriaalit/värit: Puu Valkoinen
Ikkunajako: Lasitiili 150 x 150 mm (7x7 2kpl, 3x15 2 kpl)
Ikkunamat./värit: Ulkop. pystyura, sisäp. vaaka Läpikuultava
Ikkunapellitykset: Valkoista teräspeltiä
Kattomuoto/kate: Loiva auma, leveä räystäs Sauma
Katemateriaali/värit: Pelti Musta
Porrashuoneet: Ei ole
Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 23.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9
Kortteli/Tontti/Rno: P 100 9
Osoite: KAIVOPUISTO
Omistaja: -
Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 499 MUU KOKOONTUMISRAKENNUS
Käyttöönottovuosi: 1850

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Ursa
Suunnitteluvuosi: 1926
Suunnittelija(t): Arkkitehti Martti Välikangas
Alkup. käyttö: Tähtitorni
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Hanna Nevanlinna 31.12.2001
Perustus/runko: Luonnonkivi Tiilimuuri

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Kallion laella
Sijainti tontilla: Kaivopuiston korkeimmalla kohdalla
Maapohja: Rinne
Puusto ja kasvit: Ei ole
Liikennealueet: Kallio, sora
Reunakivet ja pintavesikourut: Ei ole
Luiskat: Luonnonkivi, kallio
Tukimuurit ja katokset: Ei ole
Saasteet: Ei havaittu
Muut havainnot: Betoniporras
Perustus/sokkeli: Betoni Betoni (käsittelemätön)
Pintakuvio/väri: Pystylautamuotti Harmaa
Vauriot/kosteus: Pieniä halkeamia Ei havaittu
Kyltit: URSA
Haastatellut henkilöt: Ei ole

Runkorakenne: Tiilimuuri
Rakennuksen muoto: Pyöreä
Julkisivumateriaali: Rappaus
Pintakuvio/värit: Sileä Keltainen, valkoinen
Ulko-ovityypit: Teräsovi
Ovimateriaalit/värit: Teräs Musta
Ikkunajako: Kattoluukku
Ikkunamat./värit: Pelti Musta
Ikkunapellitykset: Ei ole
Kattomuoto/kate: Kupoli (puolipallo) Sauma
Katemateriaali/värit: Pelti Musta
Porrashuoneet: Ei ole
Muut julk. sisätilat: Ei inventoitu
Maastotäyttäjä: TL, HN, FL
Päivämäärä: 23.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet: Kaivopuisto, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus (KSV 1996:10440).
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä:	9
Kortteli/Tontti/Rno:	P 100 10
Osoite:	MERISATAMA
Omistaja:	HELSINGIN KAUPUNKI/PALOLAITOS
Kerrosluku mp/ma:	1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi:	949 MUU TALOUSRAKENNUS, ESIM. SAIRAALAN, KOULUN TMS. TALOUS- TAI HUOLTORAKENNUS
Käyttöönottovuosi:	1987

ARKISTOTIEDOT

Kohde:	Helsingin kaupungin palolaitoksen meri asema
Suunnitteluvuosi:	1981
Suunnittelija(t):	Arkkitehti Risto Kauria Arkkitehtitoimisto Kauria-Turtola (1981-1987)
Alkup. käyttö:	Helsingin kaupungin palolaitoksen meri asema
Muutokset:	
Historia:	
Erityispiirteet:	
Täyttäjä, pvm:	Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko:	Betoni Puuranka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Laituri- ja rantarakenteisiin liittyvä kokonaisuus		*Runkorakenne:*	Puuranka	
Sijainti tontilla:	Rantaviivalla		*Rakennuksen muoto:*	Kaksi neliötä, toisessa sisäänveto	
Maapohja:	Tasainen		*Julkisivumateriaali:*	Puu	
Puusto ja kasvit:	Ei ole		*Pintakuvio/värit:*	Vaakalautakenttiä	Valkoinen
Liikennealueet:	Sora		*Ulko-ovityypit:*	Puusäleovia	
Reunakivet ja pintavesikourut:	Betoni		*Ovimateriaalit/värit:*	Puu	Valkoinen
Luiskat:	Ei ole		*Ikkunajako:*	1-ruutuisia yläikkunoita	
Tukimuurit ja katokset:	Betoni- ja graniittitukimuureja		*Ikkunamat./värit:*	Puu	Valkoinen
Saasteet:	Ei havaittu		*Ikkunapellitykset:*	Valkoista teräspeltiä	
Muut havainnot:	Ei		*Kattomuoto/kate:*	Auma, pyramidi	Konesaumattu
Perustus/sokkeli:	Betoni	Betoni	*Katemateriaali/värit:*	Pelti	Valkoinen
Pintakuvio/väri:	Sileä	Harmaa	*Porrashuoneet:*	Ei ole	
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu	Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei inventoitu	
Kyltit:	Ei ole		*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL	
Haastatellut henkilöt:	Ei ole		*Päivämäärä:*	27.12.2001	

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Kaivopuisto

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 9011

Osoite:

Omistaja:

Kerrosluku mp/ma: mp / ma

Kohdetyyppi:

Käyttöönottovuosi:

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Merentutkimuslaitoksen mereografirake

Suunnitteluvuosi: 1904

Suunnittelija(t):

Alkup. käyttö:

Muutokset:

Historia: Suomen toiseksi vanhin mereografi.

Erityispiirteet: Rakennuksessa ovat merentutkimuslaitoksen meriveden korkeuden, suolaisuuden ja aallokon mittauslaitteet.

Täyttäjä, pvm: Tommi Lindh 31.7.1997

Perustus/runko: Luonnonkivi Puuranka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Sijainti tontilla:

Maapohja:

Puusto ja kasvit:

Liikennealueet:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Luiskat:

Tukimuurit ja katokset:

Saasteet:

Muut havainnot:

Perustus/sokkeli:

Pintakuvio/väri:

Vauriot/kosteus:

Kyltit:

Haastatellut henkilöt:

Runkorakenne:

Rakennuksen muoto:

Julkisivumateriaali:

Pintakuvio/värit:

Ulko-ovityypit:

Ovimateriaalit/värit:

Ikkunajako:

Ikkunamat./värit:

Ikkunapellitykset:

Kattomuoto/kate:

Katemateriaali/värit:

Porrashuoneet:

Muut julk. sisätilat:

Maastotäyttäjä:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet: Kaivopuisto, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus (KSV 1996:10440).

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 9012

Osoite:

Omistaja:

Kerrosluku mp/ma: mp / ma

Kohdetyyppi:

Käyttöönottovuosi:

ARKISTOTIEDOT

Kohde:

Suunnitteluvuosi:

Suunnittelija(t):

Alkup. käyttö:

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm:

Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Runkorakenne:

Sijainti tontilla:

Rakennuksen muoto:

Maapohja:

Julkisivumateriaali:

Puusto ja kasvit:

Pintakuvio/värit:

Liikennealueet:

Ulko-ovityypit:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Ovimateriaalit/värit:

Luiskat:

Ikkunajako:

Tukimuurit ja katokset:

Ikkunamat./värit:

Saasteet:

Ikkunapellitykset:

Muut havainnot:

Kattomuoto/kate:

Perustus/sokkeli:

Katemateriaali/värit:

Pintakuvio/väri:

Porrashuoneet:

Vauriot/kosteus:

Muut julk. sisätilat:

Kyltit:

Maastotäyttäjä:

Haastatellut henkilöt:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 9013

Osoite:

Omistaja:

Kerrosluku mp/ma: mp / ma

Kohdetyyppi:

Käyttöönottovuosi:

ARKISTOTIEDOT

Kohde:

Suunnitteluvuosi:

Suunnittelija(t):

Alkup. käyttö:

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm:

Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Runkorakenne:

Sijainti tontilla:

Rakennuksen muoto:

Maapohja:

Julkisivumateriaali:

Puusto ja kasvit:

Pintakuvio/värit:

Liikennealueet:

Ulko-ovityypit:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Ovimateriaalit/värit:

Luiskat:

Ikkunajako:

Tukimuurit ja katokset:

Ikkunamat./värit:

Saasteet:

Ikkunapellitykset:

Muut havainnot:

Kattomuoto/kate:

Perustus/sokkeli:

Katemateriaali/värit:

Pintakuvio/väri:

Porrashuoneet:

Vauriot/kosteus:

Muut julk. sisätilat:

Kyltit:

Maastotäyttäjä:

Haastatellut henkilöt:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 9014

Osoite:

Omistaja:

Kerrosluku mp/ma: mp / ma

Kohdetyyppi:

Käyttöönottovuosi:

ARKISTOTIEDOT

Kohde:

Suunnitteluvuosi:

Suunnittelija(t):

Alkup. käyttö:

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm:

Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Runkorakenne:

Sijainti tontilla:

Rakennuksen muoto:

Maapohja:

Julkisivumateriaali:

Puusto ja kasvit:

Pintakuvio/värit:

Liikennealueet:

Ulko-ovityypit:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Ovimateriaalit/värit:

Luiskat:

Ikkunajako:

Tukimuurit ja katokset:

Ikkunamat./värit:

Saasteet:

Ikkunapellitykset:

Muut havainnot:

Kattomuoto/kate:

Perustus/sokkeli:

Katemateriaali/värit:

Pintakuvio/väri:

Porrashuoneet:

Vauriot/kosteus:

Muut julk. sisätilat:

Kyltit:

Maastotäyttäjä:

Haastatellut henkilöt:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 9

Kortteli/Tontti/Rno: P 100 9015

Osoite:

Omistaja:

Kerrosluku mp/ma: mp / ma

Kohdetyyppi:

Käyttöönottovuosi:

ARKISTOTIEDOT

Kohde:

Suunnitteluvuosi:

Suunnittelija(t):

Alkup. käyttö:

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm:

Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Runkorakenne:

Sijainti tontilla:

Rakennuksen muoto:

Maapohja:

Julkisivumateriaali:

Puusto ja kasvit:

Pintakuvio/värit:

Liikennealueet:

Ulko-ovityypit:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Ovimateriaalit/värit:

Luiskat:

Ikkunajako:

Tukimuurit ja katokset:

Ikkunamat./värit:

Saasteet:

Ikkunapellitykset:

Muut havainnot:

Kattomuoto/kate:

Perustus/sokkeli:

Katemateriaali/värit:

Pintakuvio/väri:

Porrashuoneet:

Vauriot/kosteus:

Muut julk. sisätilat:

Kyltit:

Maastotäyttäjä:

Haastatellut henkilöt:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Kaivopuisto

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä:	9
Kortteli/Tontti/Rno:	V 1 1
Osoite:	LAIVASILLANKATU
Omistaja:	-
Kerrosluku mp/ma:	1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi:	612 MUU ENERGIATUOTANTO- TAI SIIRTORAKENNUKSET, KAUKO- TAI ALUELÄMPÖKESKUS, MUUNTAMO, VOIMA-ASEMA
Käyttöönottovuosi:	1957

ARKISTOTIEDOT

Kohde:	Laivasillankadun muuntamo
Suunnitteluvuosi:	
Suunnittelija(t):	
Alkup. käyttö:	Muuntamo
Muutokset:	
Historia:	
Erityispiirteet:	Julkisivumateriaalina tiililaattaa pystyssä
Täyttäjä, pvm:	Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko:	Betoni Betoniseinä

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:	Laivasillankadun katutilassa oleva rakennus	*Runkorakenne:*	Betoniseinä
Sijainti tontilla:	Puiston keskellä, ratakuilun vieressä	*Rakennuksen muoto:*	Suorakaide
Maapohja:	Tasainen	*Julkisivumateriaali:*	Klinkkeri
Puusto ja kasvit:	Lehtipuita	*Pintakuvio/värit:*	Laatoitettu Keltainen
Liikennealueet:	Nurmi	*Ulko-ovityypit:*	Teräsovia
Reunakivet ja pintavesikourut:	Ei ole	*Ovimateriaalit/värit:*	Teräs Harmaa
Luiskat:	Ei ole	*Ikkunajako:*	Ei ikkunoita, 2 venttiiliä
Tukimuurit ja katokset:	Betoni- ja graniittitukimuuri kuiluun	*Ikkunamat./värit:*	Pelti Harmaa
Saasteet:	Ei havaittu	*Ikkunapellitykset:*	Harmaata teräspeltiä
Muut havainnot:	Ei	*Kattomuoto/kate:*	Tasa Sauma (lyöty littuun)
Perustus/sokkeli:	Betoni Betoni	*Katemateriaali/värit:*	Pelti Musta
Pintakuvio/väri:	Sileä Harmaa	*Porrashuoneet:*	Ei ole
Vauriot/kosteus:	Ei havaittu Ei havaittu	*Muut julk. sisätilat:*	Ei ole
Kyltit:	Ei ole	*Maastotäyttäjä:*	TL, HN, FL
Haastatellut henkilöt:	Ei ole	*Päivämäärä:*	29.12.2001

LISÄTIEDOT

Lähteet:	
Liitteet:	

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0004 1 1
Osoite: KATAJANOKANLUOTO
Omistaja: SUOMEN VALTIO / MERENKULKUHALLITUS
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 799 MUU VARASTO
Käyttöönottovuosi: 1876

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

HELSINKI CITY MUSEUM
HELSINGFORS STADS MUSEUM
HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0004 1 2
Osoite: KATAJANOKANLUOTO
Omistaja: SUOMEN VALTIO / MERENKULKUHALLITUS
Kerrosluku mp/ma: 99 mp / 99 ma
Kohdetyyppi: 799 MUU VARASTO
Käyttöönottovuosi: 1883

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

HELSINKI CITY MUSEUM
HELSINGFORS STADS MUSEUM
HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0004 1 3
Osoite: KATAJANOKANLUOTO
Omistaja: SUOMEN VALTIO / MERENKULKUHALLITUS
Kerrosluku mp/ma: 99 mp / 99 ma
Kohdetyyppi: 799 MUU VARASTO
Käyttöönottovuosi: 9999

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

HELSINKI CITY MUSEUM
HELSINGFORS STADS MUSEUM
HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 250
Osoite: RYSSÄNSAARI
Omistaja: KIINTEISTÖVIRASTO TALO-OSASTO
Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 12 2-ASUNNON TALO
Käyttöönottovuosi: 1850

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 251
Osoite: RYSSÄNSAARI
Omistaja: KIINTEISTÖVIRASTO TALO-OSASTO
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 11 1-ASUNNON TALO
Käyttöönottovuosi: 1946

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 252
Osoite: RYSSÄNSAARI
Omistaja: KIINTEISTÖVIRASTO TALO-OSASTO
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 949 MUU TALOUSRAKENNUS, ESIM. SAIRAALAN, KOULUN TMS. TALOUS- TAI HUOLTORAKENNUS
Käyttöönottovuosi: 9999

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

HELSINKI CITY MUSEUM
HELSINGFORS STADS MUSEUM
HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO

YLEISINVENTOINTILOMAKE



Töölön kylä

REKISTERITIEDOT

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 253
Osoite: VALKOSAARENKARI
Omistaja: NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN
Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 459 MUU URHEILU TAI KUNTOILURAKENNUS, UIMARANTARAKENNUS, PUKUSUOJA, VÄLINEVARASTO
Käyttöönottovuosi: 1860

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Haastatellut henkilöt:
Maastotäyttäjä: Tommi Lindh
Päivämäärä: 11.9.1997

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 254
Osoite: VALKOSAARENKARI
Omistaja: NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 459 MUU URHEILU TAI KUNTOILURAKENNUS, UIMARANTARAKENNUS, PUKUSUOJA, VÄLINEVARASTO
Käyttöönottovuosi: 1949

ARKISTOTIEDOT

Kohde: NJK purjeidenkuivatusrakennus
Suunnitteluvuosi: 1949
Suunnittelija(t): Arkkitehti Bertel Liljequist
Alkup. käyttö: Segeltorkningsskjul
Muutokset: Sauna- pesu- ja wc-tilat, ulkokäymälä purettu, kolme uutta ikkunaa, ulko-ovet ja ikkunat uusittu, ikkuna poistettu (Leif Englund 1993).
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Betoni Puuranka

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Sijainti tontilla:
Maapohja:
Puusto ja kasvit:
Liikennealueet:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Luiskat:
Tukimuurit ja katokset:
Saasteet:
Muut havainnot:
Perustus/sokkeli: Betoni
Pintakuvio/väri:
Vauriot/kosteus:
Kyltit:
Haastatellut henkilöt:

Runkorakenne: Puuranka
Rakennuksen muoto:
Julkisivumateriaali:
Pintakuvio/värit:
Ulko-ovityypit:
Ovimateriaalit/värit:
Ikkunajako:
Ikkunamat./värit:
Ikkunapellitykset:
Kattomuoto/kate: Harja
Katemateriaali/värit:
Porrashuoneet:
Muut julk. sisätilat:
Maastotäyttäjä: Tommi Lindh
Päivämäärä: 11.9.1997

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

HELSINKI CITY MUSEUM
HELSINGFORS STADS MUSEUM
HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 255
Osoite: VALKOSAARI
Omistaja: NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 459 MUU URHEILU TAI KUNTOILURAKENNUS, UIMARANTARAKENNUS, PUKUSUOJA, VÄLINEVARASTO
Käyttöönottovuosi: 9999

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 256
Osoite: VALKOSAARI
Omistaja: NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN
Kerrosluku mp/ma: 1 mp / 0 ma
Kohdetyyppi: 459 MUU URHEILU TAI KUNTOILURAKENNUS, UIMARANTARAKENNUS, PUKUSUOJA, VÄLINEVARASTO
Käyttöönottovuosi: 9999

ARKISTOTIEDOT

Kohde:
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö:
Muutokset:
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm:
Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:
Runkorakenne:
Sijainti tontilla:
Rakennuksen muoto:
Maapohja:
Julkisivumateriaali:
Puusto ja kasvit:
Pintakuvio/värit:
Liikennealueet:
Ulko-ovityypit:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Ovimateriaalit/värit:
Luiskat:
Ikkunajako:
Tukimuurit ja katokset:
Ikkunamat./värit:
Saasteet:
Ikkunapellitykset:
Muut havainnot:
Kattomuoto/kate:
Perustus/sokkeli:
Katemateriaali/värit:
Pintakuvio/väri:
Porrashuoneet:
Vauriot/kosteus:
Muut julk. sisätilat:
Kyltit:
Maastotäyttäjä:
Haastatellut henkilöt:
Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE



REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432
Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 303
Osoite: LUOTO
Omistaja: KIINTEISTÖVIRASTO TALO-OSASTO
Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 1 ma
Kohdetyyppi: 140 RAVINTOLA, RUOKALA, BAARI, KAHVILA
Käyttöönottovuosi: 1901

ARKISTOTIEDOT

Kohde: Ravintola Klippan
Suunnitteluvuosi:
Suunnittelija(t):
Alkup. käyttö: Huvila -> Ravintola Luoto
Muutokset: Lämmitysjärjestelmän uusiminen (Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, talo-osasto, tekn. tsto, V. Pajakorpi 1963).
Historia:
Erityispiirteet:
Täyttäjä, pvm: Carina Jaatinen ja Tommi Lindh 31.7.1997
Perustus/runko: Luonnonkivi Hirsi

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön: Saarella
Sijainti tontilla: Keskellä saarta
Maapohja: Kupera
Puusto ja kasvit: Lehtipuita ja pensaita
Liikennealueet:
Reunakivet ja pintavesikourut:
Luiskat:
Tukimuurit ja katokset:
Saasteet:
Muut havainnot:
Perustus/sokkeli: Luonnonkivi
Pintakuvio/väri:
Vauriot/kosteus:
Kyltit:
Haastatellut henkilöt:

Runkorakenne: Hirsi
Rakennuksen muoto:
Julkisivumateriaali:
Pintakuvio/värit:
Ulko-ovityypit:
Ovimateriaalit/värit:
Ikkunajako:
Ikkunamat./värit:
Ikkunapellitykset:
Kattomuoto/kate: Auma, torni
Katemateriaali/värit:
Porrashuoneet:
Muut julk. sisätilat:
Maastotäyttäjä: Tommi Lindh
Päivämäärä: 11.9.1997

LISÄTIEDOT

Lähteet:
Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY

YLEISINVENTOINTILOMAKE

EI KUVATTU

REKISTERITIEDOT

Töölön kylä

Kaupunginosa, kylä: 432

Kortteli/Tontti/Rno: 0005 2 304

Osoite: LUOTO

Omistaja: KIINTEISTÖVIRASTO TALO-OSASTO

Kerrosluku mp/ma: 2 mp / 0 ma

Kohdetyyppi: 799 MUU VARASTO

Käyttöönottovuosi: 1908

ARKISTOTIEDOT

Kohde:

Suunnitteluvuosi:

Suunnittelija(t):

Alkup. käyttö:

Muutokset:

Historia:

Erityispiirteet:

Täyttäjä, pvm:

Perustus/runko:

MAASTOHAVAINNOT

Liitt. ympäristöön:

Runkorakenne:

Sijainti tontilla:

Rakennuksen muoto:

Maapohja:

Julkisivumateriaali:

Puusto ja kasvit:

Pintakuvio/värit:

Liikennealueet:

Ulko-ovityypit:

Reunakivet ja pintavesikourut:

Ovimateriaalit/värit:

Luiskat:

Ikkunajako:

Tukimuurit ja katokset:

Ikkunamat./värit:

Saasteet:

Ikkunapellitykset:

Muut havainnot:

Kattomuoto/kate:

Perustus/sokkeli:

Katemateriaali/värit:

Pintakuvio/väri:

Porrashuoneet:

Vauriot/kosteus:

Muut julk. sisätilat:

Kyltit:

Maastotäyttäjä:

Haastatellut henkilöt:

Päivämäärä:

LISÄTIEDOT

Lähteet:

Liitteet:

© 1997–2001 LINDH ENVISION OY